

**filtry oleju / oil filters**

<b>FO-01.239</b>	Balcancar: wózki widłowe: DV-seria; Daewoo-FSO Motor: Nysa; Daewoo Motor Poland: Zuk, LDV	W 930/20	OC 261	OP 550	PP-6.2
<b>FO-02.148</b>	Fiat: 125P	WP 931		OP 519	PB-50-2
<b>FO-03.239</b>	Audi: 80, 100, A4, A6; Seat: Cordoba, Ibiza, Inca, Terra, Toledo; Volkswagen: Caddy-I, Caddy-II, Golf-I, Golf-II, Golf-III, Jetta, Passat-I, Passat-II, Passat-III, Polo-II, Polo-III, Santana, Transporter/Bus(T-4), Vento; Volvo: 240, 740	W 940/13 W 940/25 W 940/44	OC 51	OP 525	PP-8.7
<b>FO-04.239</b>	Alfa Romeo: 75, 90, 164; Daewoo-FSO Motor: Polonez; Lada: 2110; Moskwicz: 2137, 2140, 2141; Peugeot: 504, 505, 604	W 920/21	OC 18 OC 23	OP 520	PP-5.2.2
<b>FO-05.219</b>	Ursus: C-330, C-330, C-360, C-365, C-385			OP 647	PP-8.4
<b>FO-07.237</b>	Fiat Auto Poland: Cinquecento; Renault: Master, R4, R5, R6, R12, R16, R18, R20	W 77	OC 11	OP 534	PP-2.1
<b>FO-08.337</b>	Audi: 80, 90, 100, 200; Porsche: 924, 944; Seat: Cordoba, Ibiza-I, Ibiza-II, Inca, Malaga, Ronda, Toledo-I; Volkswagen: Caddy-I, Derby, Golf-I, Golf-II, Golf-III, Jetta, Passat, Polo, Santana, Scirocco, Transporter/Bus(T-4), Vento; Wartburg: 353	W 719/5	OC 47	OP 526	PP-4.6.3
<b>FO-09.337</b>	Ursus: Massey Ferguson; ZREMB-Gliwice: wózki widłowe: Seria GPW			OP 647/1	PP-4.9
<b>FO-10.239</b>	Dacia: 1210, 1300, Duster, Nova; Lada: 2110, 2120, Forma, Samara; Opel: Monza-A, Omega-A, Senator-A, Senator-B	W 914/2 W 914/4 W 914/5	OC 4 OC 97 OC 102	OP 615	PP-4.5
<b>FO-11.237</b>	BMW: Seria 3..(E21), Seria 3..(E30), Seria 5..(E12)	W 712/6	OC 25	OP 556	PP-4.7.2
<b>FO-12.037</b>	Ford: Cortina, Escort; Opel: Ascona-A, Ascona-B, Ascona-C, Corsa-A, Frontera, Kadett-C, Kadett-D, Kadett-E, Manta-A, Manta-B, Monza-A, Omega-A, Rekord-D, Senator-A	W 712	OC 21	OP 551	PP-4.7
<b>FO-12.067</b>	Opel: Ascona-C, Astra-F, Astra-G, Calibra, Combo-A, Combo-B, Corsa-A, Corsa-B, Corsa-C, Frontera, Kadett-D, Kadett-E, Manta-B, Omega-A, Omega-B, Rekord-E, Sintra, Tigra, Vectra-A, Vectra-B, Zafira	W 712/22	OC 90	OP 570	PP-4.7.1
<b>FO-12.237</b>	Skoda: 105-120, Favorit, Felicja, Forman	W 712/2	OC 82	OP 530	PP-4.7.7
<b>FO-13.339</b>	Ursus: Massey Ferguson: MF-261, MF-4512, MF-4514, MF-5312, MF-5314; ZREMB-Gliwice: wózki widłowe: Seria GL, Seria GPW			OP 647/2	PP-8.9
<b>FO-14.339</b>	Alfa Romeo: 33, Alfasud, Arna; Fiat: Coupe, Croma, Panda, Regata, Ritmo, Tempra, Tipo; Fiat Auto Poland: Cinquecento, Seicento, Uno; Lancia: Dedra, Kappa, Prisma	W 920/3	OC 136	OP 566	PP-5.4
<b>FO-15.288</b>	ARO: 240, 244; Citroen: AX, BX, CX; Daewoo-FSO Motor: Polonez; Peugeot: 305, 309	W 815		OP 540	PP-4.8.1
<b>FO-16.277</b>	Peugeot: 205, 309	W 712/11 W 712/9	OC 5	OP 554	PP-2.2
<b>FO-17.239</b>	Daewoo Motor Poland: Lublin II	W 940/1	OC 67	OP 549	PP-8.2
<b>FO-17.339</b>	Daewoo Motor Poland: Lublin III; LDV: 400	W 940/20		OP 563/1	PP-8.7.2
<b>FO-18.299</b>	Ford: Fiesta-IV, Focus, Turneo, Transit-77, Transit-86, Transit-92, Transit-95	W 920/32	OC 232	OP 543	PP-7.1
<b>FO-19.289</b>	Mitsubishi: Celeste, Colt, Cordia, Galant, Lancer, Pajero, Sapporo, Space Wagon, Starion, Tredia	W 815/80 W 914/13	OC 230	OP 536	PP-5.1.1
<b>FO-20.237</b>	Ford: Maverick-I; Nissan: 100NX, 200ZX, 300ZX, Almera, Bluebird, Cabstar, Cherry, Maxima, PickUp, Praire, Primera, Serena, Silvia, Stanza, Sunny, Terrano, Terrano-II, Urvan, Vanette; Subaru: Leone	W 818/82	OC 109/1	OP 581	PP-4.7.10
<b>FO-21.227</b>	Daewoo-FSO Motor: Polonez; Rover: 25, 45, 75, 100, 200, 400, 600, 800	W 713/15 W 713/28		OP 580	PP-4.7.11
<b>FO-22.289</b>	Ford: Granada, Scorpio, Sierra	W 930/11	OC 65	OP 542	PP-6.2.1
<b>FO-23.289</b>	Jeep: Cherokee, Wrangler; Renault: Express, Rapid, Safrane, R5-II, R11, R18, R19, R20, R21, R25	W 920/25 W 920/47		OP 538	PP-5.3
<b>FO-24.287</b>	Fiat: Barchetta, Brava, Bravo, Cinquecento, Fiorino, Marea, Multipla, Palio, Panda, Punto-I, Punto-II, Scudo, Seicento, Siena, Stilo, Strada, Tipo, Uno; Lancia: Dedra, Delta	W 713/16	OC 66	OP 545	PP-4.7.5
<b>FO-25.267</b>	Citroen: AMI, Axel, GS, GSA, GSX; Oltcit: 11	W 712/15	OC 9	OP 579	PP-4.7.3
<b>FO-26.287</b>	Honda: Accord, CR-V, CR-X, Civic, Concerto, Integra, Legend, Prelude, Shuttle	W 814/80	OC 115	OP 557	PP-4.7.4
<b>FO-27.288</b>	Renault: R4, R5, R6, R9, R11, R18, R19, Rapid, Trafic, Twingo	W 910/3		OP 586	PP-3.2
<b>FO-28.337</b>	Alfa Romeo: 33, 145, 146, 164; Fiat: Croma, Fiorino, Panda; Lancia: A112, Delta, Thema; Seat: Ibiza	W 713/5	OC 95	OP 578	PP-4.7.9
<b>FO-29.237</b>	Daewoo: Tico, Matiz; Daihatsu: Charade, Cuore, HiJet; Suzuki: Alto, Carry, SJ410, Samurai, Swift	W 811/81	OC 215	OP 539	PP-3.1
<b>FO-30.129</b>	John Deere: 300-seria, 500-seria, 600-seria, 700-seria, 800-seria, 900-seria, 1000-seria, 1100-seria, 1300-seria, 1500-seria, 1600-seria, 1800-seria, 1900-seria, 2000-seria; Zetor: URI mot. John Deere	W 936/4	OC 103	OP 647/3	PP-7.1.1
<b>FO-31.067</b>	Opel: Ascona-C, Astra, Kadett-D, Kadett-E, Vectra-A	W 713/18	OC 93	OP 541	PP-4.6.2
<b>FO-32.387</b>	Ford: Probe; Kia Motors: Retona, Sportage; Mazda: 626, E-2000, MX-6, RX-7	W 610/2	OC 194	OP 558	
<b>FO-33.237</b>	Alfa Romeo: 164, 166, GTV, Spider; Fiat: Fiorino, Regata, Ritmo; Lancia: Dedra, Delta, Kappa, Prisma, Y10	W 713/4 W 714/3	OC 96	OP 537	PP-4.7.8
<b>FO-34.237</b>	Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza-II, Inca; Skoda: Felicja, Octavia; Volkswagen: Bora,	W 712/5		OP 616	PP-3.6.3

<b>FO-34.237</b>	Golf-III, Golf-IV, Lupo, Polo-II, Polo-III, Vento	W 712/39 W 712/53		OP 616	PP-3.6.3
<b>FO-35.288</b>	Renault: Clio-I, Espace, Express, Laguna-I, Rapid, R5, R19	W 813/6		OP 565	PP-3.3
<b>FO-36.137</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta Courier, Fiesta-I, Fiesta-II, Fiesta-III, Fiesta-IV, Ka, Orion, Sierra	W 712/1		OP 532	PP-4.7.6
<b>FO-37.287</b>	Peugeot: 106, 205, 206	W 712/8	OC 100	OP 540/1	PP-4.4
<b>FO-38.237</b>	Fiat Auto Poland: Cinquecento, Seicento, Uno	W 714/2	OC 473	OP 566/2	PP-3.6
<b>FO-39.237</b>	Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza-II, Ibiza-III, Leon, Toledo-I, Toledo-II; Skoda: Fabia, Octavia, Suberb	W 719/25	OC 264	OP 526/1	PP-4.6.5
<b>FO-40.238</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta-II, Orion	W 724/1	OC 94	OP 544	PP-4.9.1
<b>FO-41.288</b>	Citroen: BX, C-15, Visa; Lancia: Thema; Peugeot: 104, 204, 205, 304, 305; Renault: R14	W 815/3	OC 98	OP 553	PP-4.8.2
<b>FO-42.237</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta Courier-I, Fiesta Courier-II, Fiesta-III, Fiesta-IV, Mondeo-I, Mondeo-II, Orion, Sierra; Mazda: 121; Moskwicz: 21423	W 713/19	OC 203	OP 546	PP-4.7.12
<b>FO-43.289</b>	Daewoo-AVIA: A21, A31	W 930/11	OC 65	OP 542	PP-6.3
<b>FO-44.137</b>	Ford: Fiesta Courier-II, Fiesta-IV, Focus, Puma; Mazda: 121; SAAB: 9-3, 9-5	W 712/37 W 712/38	OC 231 OC 244	OP 627	PP-4.7.13
<b>FO-45.239</b>	Ford: Escort, Scorpio, Sierra, Turneo, Transit-71, Transit-77, Transit-86, Transit-95; Volkswagen: Transporter/Bus(T-2), Transporter/Bus(T-3)	W 916/1 W 917 W 920/17	OC 23 OC 28 OC 204	OP 561	PP-5.2.3
<b>FO-46.299</b>	Honda: Accord-I, Ballade, CRX, Civic-II, Civic-III, Integra, Jazz, Prelude, Quintet; Rover: 200	W 815/81	OC 77	OP 571	PP-5.1.1
<b>FO-47.167</b>	Daewoo FSO Motor: Espero, Lanos, Leganza, Nubira; Daewoo Motor Polska: Nexia				PP-2.3
<b>FO-48.239</b>	Daihatsu: Charmant, Delta, Rocky; Toyota: Camry, Carina, Carina-II, Celica, Commuter, Corolla-III, Corolla-IV, Corolla-V, HiAce, Lite-Ace, TownAce, ToyoAce; Volkswagen: Taro	W 920/80	OC 23	OP 562	PP-5.2.3
<b>FO-49.067</b>	Opel: Astra-F, Astra-G	W 712/41	OC 242	OP 630	
<b>FO-50.139</b>	Isuzu: PickUp; Nissan: Almera, Bluebird, Cherry, Laurel, Patrol, Patrol-GR, PickUp, Primera, Serena, Silvia, Sunny, Terrano, Trade, Vanette	W 920/81	OC 140	OP 567	PP-5.2.1
<b>FO-51.237</b>	Ford: Cougar, Escort, Fiesta-III, Fiesta-IV, Focus, Galaxy, Mondeo-I, Mondeo-II, Orion, Puma, Scorpio, Tourneo, Transit-95	W 719/27 W 724/5	OC 266	OP 532/1	PP-4.9.2
<b>FO-52.240</b>	Toyota: 4-Runner, Coaster, Dyna, HiAce, HiLux, Landcruiser; Volkswagen: Taro	WP 928/80	OC 275	OP 619/1	PBP-8.1
<b>FO-53.236</b>	Toyota: Avenis, Camry, Carina-E, Carina-II, Celica, Corolla-IV, Corolla-V, Corolla-VI, Corolla-VII, Corolla-VIII, LiteAce, MR-2, Paseo, Picnic, Starlet, Tercel, TownAce, Yaris	W 68/1	OC 216	OP 572	PP-2.9
<b>FO-54.286</b>	Daihatsu: HiJet; Ford: Probe; Mazda: 323F, 626-I, 626-III, 626-IV, 929, B-seria, E2000-seria, E-seria, MPV, MX-3, MX-6, Xedos-6, Xedos-9; Nissan: Maxima	W 610/3	OC 196	OP 575	PP-2.7
<b>FO-55.236</b>	Toyota: Celica, Corolla-VI, MR-2; Volkswagen: Taro	W 610/1	OC 217	OP 621	
<b>FO-56.286</b>	Nissan: Almera, Maxima, Pathfinder, Primera; Mazda: 121, 323, 626; Suzuki: Swift	W 67/1	OC 195	OP 595	PP-2.7
<b>FO-57.237</b>	Volkswagen: Corrado, Passat, Polo	W 719/21	OC 279	OP 526/3	PP-4.6
<b>FO-58.239</b>	Opel: Ascona-B, Omega-A, Rekord-D, Rekord-E, Senator-A	W 940/21	OC 33	OP 531	PP-8.7
<b>FO-59.337</b>	Mercedes: 190-seria (W201), E-klasa (W124)	W 719/13	OC 110	OP 573	PP-4.6.1
<b>FO-60.337</b>	BMW: Seria 3..(E21), Seria 3..(E30), Seria 5..(E12), Seria 5..(E28), Seria 5..(E34)	W 719/15	OC 49	OP 559	PP-4.6.1
<b>FO-61.287</b>	Alfa Romeo: 145, 146, 155, 156, 166, GTV, Spider; Fiat: Brava, Bravo, Coupe, Doblo, Marea, Punto-II, Seicento, Stilo; Lancia: Delta, Lybra	W 712/16	OC 272	OP 537/1	PP-2.4
<b>FO-62.187</b>	Citroen: CX; Fiat: Ducato; Peugeot: J5	W 719/11	OC 8	OP 554/1	
<b>FO-63.337</b>	Alfa Romeo: 155, 164; Chrysler: Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Voyager	W 719/14	OC 247	OP 644	PP-4.6.1
<b>FO-64.237</b>	Ford: Windstar; Volkswagen: Transporter/Bus(T-3)	W 719/12 W 719/4	OC 108	OP 560	PP-4.9.2
<b>FO-65.039</b>	Opel: Frontera, Omega-A	W 930/12	OC 278	OP 625	
<b>FO-66.239</b>	Seat: Arosa; Skoda: Felicia; Volkswagen: Caddy-II, Lupo, Polo-III, Polo-2000	W 920/8	OC 145	OP 525/2	PP-5.4.2A
<b>FO-67.239</b>	Seat: 128, 131; Scania: 82-seria, 92-seria, 93-seria, 112-seria, 113-seria, 140-seria, 141-seria, 142-seria, 143-seria (filtr oleju sprezarki)	W 920/7 W 920/23		OP 576	PP-5.2.4
<b>FO-68.207</b>	Lombardini: silniki	W 712/31			
<b>FO-69.288</b>	Ford: Econovan; Isuzu: PickUp; Kia Motors: Besta, Ceres, Retona, Sportage; Mazda: 323, 626, B-seria, E-seria, E2200-seria, Econovan, Premacy	W 817/80	OC 205	OP 558	PP-5.1
<b>FO-70.239</b>	M.A.N.: 5t-seria, 6t-seria, 7t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 11t-seria, 15t-seria; Renault(RVI): JE-seria, JK-seria, JN-seria, JP-seria, JR-seria, JX	W 940 W 940/15 W 940/24		OP 563	PP-8.7A
<b>FO-71.287</b>	Renault: Espace, Laguna-I, Laguna-II, Master, R11, R18, R19, R21, R25, Safrane, Trafic; Renault(RVI): Winnebago	W 712/47	OC 99	OP 540/1	
<b>FO-72.289</b>	Mitsubishi: Carisma; Opel: Arena; Renault: Clio-I, Clio-II, Express, Kangoo, Laguna-I, Master, Megane, Megane: Scenic-I, Megane Scenic-II, Rapid, Safrane, Trafic, R5, R9, R11, R18, R19, R20, R21, R25, R30; Renault(RVI): Winnebago	W 914/24		OP 643	
<b>FO-73.207</b>	Toyota: Coaster, Commuter, Cressida, Dyna, HiAce, HiLux, Landcruiser, ToyoAce	W 940/81	OC 67	OP 549	

<b>FO-74.219</b>	Iveco: 70-seria, 80-seria, 90-seria	W 940/5	OC 26		
<b>FO-75.285</b>	Mazda: B-seria; Mitsubishi: Carisma, Galant, Galloper, Lancer, Pajero, Santamo, Sigma, Space Wagon; Opel: Campo, Monterey; Suzuki: Vitara	W 811/80	OC 205	OP 617	PP-4.8.4
<b>FO-76.235</b>	Daihatsu: Rocky; Toyota: Celica, Corolla-II, Corolla-III, Corona, Cressida, Dyna, Dyna-100, Dyna-150, HiAce, HiLux, Lite-Ace, TownAce; Volkswagen: Taro	W 818/81	OC 120		
<b>FO-77.240</b>	Toyota: Camry, Carina-E, Corolla, Starlet	WP 914/80	OC 286	OP 619	PBP-5.1
<b>FO-78.237</b>	Audi: 80, 90, 100, 200, A4, A6, A8; Volkswagen: Bora, Caddy-II, Golf-IV, New Beetle	W 719/30	OC 264	OP 526/1	PP-4.6.5
<b>FO-79.287</b>	Renault: Clio-II, Espace, Express, Laguna-II, Megane Scenic-II	W 75/3	OC 309	OP 643/3	PP-1.1
<b>FO-80.237</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta Courier, Fiesta-I, Fiesta-II, Fiesta-III, Fiesta-IV, Orion, Sierra	W 712/43	OC 235	OP 629	PP-2.5
<b>FO-81.289</b>	Alfa Romeo: 156, 166; Fiat: Marea; Lancia: Kappa, Lybra; Volvo: 340, 440, 460	W 917/1	OC 222	OP 645	PP-5.3
<b>FO-82.168</b>	Fiat: Ducato; Peugeot: 204, 404, 504, 505, J5, J7, J9	W 914/7 W 918/2 x	OC 7	OP 582	PP-4.8
<b>FO-83.185</b>	Subaru: Forester, Impreza, Impreza-2000, Legacy	W 811/85	OC 285		
<b>FO-84.236</b>	Daihatsu: Applause, Charade, Cuore, Feroza, Grand Move, HiJet, Move, Sirion, Terios, YRV; Subaru: Justy; Suzuki: Alto, Baleno, Carry, Samurai, Swift, X-90	W 67/2	OC 215	OP 564	PP-2.7.1
<b>FO-85.235</b>	Suzuki: Samurai, Grand Vitara, Vitara	W 818/84	OC 217	OP 583	
<b>FO-86.288</b>	Citroen: Jumper, XM; Peugeot: 505, 605, Boxer, J5	W 840	OC 2	OP 620	
<b>FO-87.237</b>	Toyota: 4-Runner, Camry, Celica, Coaster, Cressida, Crown, HiLux, Landcruiser, Previa, Supra; Volkswagen: Taro	W 711/80	OC 235	OP 618	
<b>FO-88.288</b>	Renault: Clio-I, Espace, Express, R25, Rapid	W 932	OC 199	OP 634/1	
<b>FO-89.135</b>	Nissan: Micra	W 811/83	OC 139	OP 613	
<b>FO-90.237</b>	Audi: A2; Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza-II, Ibiza-III, Inca, Leon, Toledo-II; Skoda: Fabia, Octavia; Volkswagen: Bora, Caddy-II, Golf-IV, Lupo, New Beetle, Polo-III, Polo-IV	W 712/52 W 712/53	OC 295	OP 641	PP-3.4A
<b>FO-91.137</b>	Seat: Arosa; Skoda: Fabia; Volkswagen: Lupo	W 712/54	OC 314	OP 616/2	PP-4.4.1
<b>FO-92.119</b>	Nissan: Almera, Patrol, Patrol GR, PickUp, Primera, Serena, Sunny	WP 928/82	OC 273	OP 588	
<b>FO-93.150</b>	Hyundai: Galloper; Mazda: B-seria, E2000-seria, MPV; Mitsubishi: Colt, Galant, L-200, L-300, L-400, Lancer, Space Gear, Space Runner, Space Wagon	WP 928/81 WP 928/83	OC 274	OP 587	PP-9.1
<b>FO-94.387</b>	Audi: A4, A6, A8, Coupe, 80; Skoda: Superb; Volkswagen: Passat	W 930/21	OC 311	OP 526/5	
<b>FO-95.230</b>	Fiat: Argenta, Ducato; Iveco: Daily; Renault: Master-I, Trafic-I	W 1130 W 1130/1 W 1130/3	OC 86		PP-8.8.2
<b>FO-96.239</b>	Volkswagen: Caravelle, Transporter/Bus(T-4), LT28/31/35/40/45/50/55	W 950/4	OC 105	OP 574	PP-10.5A
<b>FO-97.230</b>	Łada: Niva	W 1126	OC 17 OC 133	OP 569	
<b>FO-98.230</b>	Seat: Ibiza, Malaga, Ronda	W 1126/4	OC 137/1	OP 535	PP-8.8
<b>FO-100.230</b>	Citroen: Jumper; Fiat: Argenta, Croma, Ducato; Iveco: Daily-I, Daily-II, Daily-III, EuroCargo; Lancia: Thema; Opel: Movano; Peugeot: Boxer; Renault Master	WP 1144	OC 248	OP 594	PBP-13.1
<b>FO-101.240</b>	Volvo V.I.: F10, F12, F16, FH12, FH16, FL6, FL7, FL10, FL12	W 11 102/4 W 11 102/11 W 11 102/14	OC 121	OP 584	PP-20.1
<b>FO-102.299</b>	Fiat: Ducato-2002; Iveco: Daily-IV	W 940/62		OP 592/5	
<b>FO-103.219</b>	DAF: 65-seria, 65CF-seria; Iveco: 110-seria, 120-seria, 130-seria, 140-seria, 150-seria, 160-seria, 170-seria, 180-seria, 190-seria; Star: 700-seria	W 962 W 962/8	OC 60	OP 592	PP-12.3
<b>FO-104.290</b>	Iveco: EuroCargo, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker, TurboStar, TurboTech	WP 1169	OC 267	OP 592/1	PBP-19.1
<b>FO-105.090</b>	Volvo V.I.: F12, F16, FH12, FH16, FL10, FL12 (filtr bocznikowy)	WP 11 102	OC 282	OP 631	PB-20.1
<b>FO-106.190</b>	M.A.N.: 10t-seria, 12t-seria, 14t-seria, 17t-seria, 18t-seria, 24t-seria; STAR: 8t-seria, 10t-seria, 12t-seria	W 1160	OC 206	OP 626	PP-15.1
<b>FO-107.289</b>	Daewoo-AVIA: A21, A31	W 940/37	OC 88	OP 647/4	
<b>FO-108.290</b>	Iveco: 260-seria, 300-seria, 320-seria	W 1170	OC 35	OP 592/3	
<b>FO-109.230</b>	Renault: Master-I	WP 940/4		OP 594/1	
<b>FO-110.238</b>	Ford: Galaxy; Seat: Alhambra, Cordoba-I, Ibiza-II, Toledo-I; Volkswagen: Caravelle, Transporter/Bus(T-4)	W 830/1	OC 262	OP 525/3	
<b>FO-111.137</b>	Ford: Focus-II, Focus C-Max, Galaxy-II, Maverick-II, Mondeo-III, S-Max, Transit 2007; Mazda: 3, 5, 6	W 712/73		OP 532/2	
<b>FO-112.237</b>	Audi: 80	W 730/1	OC 221	OP 525/1	

**wkłady filtry oleju / oil filters cardridges**

<b>WFO-01.10</b>	Liaz: 100, 110, 18.23, 19.38 (wkład filtra oleju wspomagania kierownicy)	H 921/1		OM 528	
<b>WFO-02.10</b>	STAR: 742, 1142, 8.125, 12.155 (wkład filtra oleju wspomagania kierownicy)			OM 547	WO30-20
<b>WFO-03.10</b>	Bizon Plock: kombajny (wkład filtra oleju hydraulicznego)				WO30-74.156
<b>WFO-05.20</b>	Mercedes: 200D (W123), 220D (W123), 240D (W123), 208-210, 308-310, 408-410	PF 1055/1 x	OX 78D	OC 601	WO70-20
<b>WFO-06.20</b>	Mercedes: 190-seria (W201), 200D (W124), 250D (W124), 208-210, 308-310, 408-410, 5t-seria, C-klase (W202), E-klase (W124), S-klase (W140)	PF 1050/1 n	OX 38D	OC 602	WO70-10
<b>WFO-07.10</b>	Bizon Plock: kombajny (wkład filtra oleju hydraulicznego)			OM 660H	WO10-90

<b>WFO-08.10</b>	Bizon: kombajny; Bumar-Fablok: dzwigi; Bumar-Koszalin: sprzęt budowlany; Bumar-Warynski: koparki; Fadroma: ładowarki; Huta Stalowa Wola: dzwigi, ładowarki; Jelcz: 300-seria, 600-seria; PZL-Mielec: silniki; STAR: 200-seria, 700-seria, 1100-seria				OM 504	25002/150x
<b>WFO-09.10</b>	Kamaz: 500				OM 500	WO10-70x
<b>WFO-10.10</b>	Skoda: 100-120, 1000MB, 1100MB	H 719/2	OX 84		OM 508	WO40-25
<b>WFO-11.10</b>	DAF: F..2600-seria, F..2605-seria; Ikarus: 190-seria, 200-seria; Karosa: LC-seria; Renault(RVI): S-seria, SM-seria; M.A.N.: 9-seria, 12-seria, 13-seria, 15-seria, 16-seria, 19-seria, 22-seria, 26-seria, 30-seria, SG-seria, SL-seria	H 1060 n	OX 54 OX 55		OM 505	WO10-62x
<b>WFO-12.10</b>	Liaz: 100, 110; Renault(RVI): CBH-seria, CLM-seria, G-seria, GBH-seria, GR-seria	H 1072/11 x H 1173/1	OX 3		OM 501	WO10-83x
<b>WFO-13.10</b>	Bizon Plock: kombajny (wkład filtra oleju hydraulicznego)	H 1169/2			OM 585H	WH20-85.10
<b>WFO-14.10</b>	Autosan: A10-10, A11-12; Daewoo-AVIA: A-15, A-30, A-31	H 931/3			OM 503	WO10-35
<b>WFO-15.10</b>	Robur: L-seria; STAR: 28, 29, 660	PF 1155 n			OM 507	2041/20/A
<b>WFO-16.10</b>	M.A.N.: 12t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 16t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 22t-seria; Tatra	H 12 113	OX 46		OM 502	WO10-95
<b>WFO-17.10</b>	Władimirec: T-25A, T-30A				OM 659/1	WO10-51
<b>WFO-18.10</b>	Farmmot: 2000G					WO10-70.95.25
<b>WFO-20.10</b>	Ursus: 900-seria, 1000-seria, 1100-seria, 1200-seria, 1600-seria, 1700-seria (wkład filtra oleju hydraulicznego)				OM 659	WO10-47
<b>WFO-21.10</b>	Fortschritt: E-seria; IFA: L60, W50	H 1060 n	OX 55		OM 524	WO10-62x
<b>WFO-22.10</b>	DT: 75, 100, 130; MTZ: 80, 82, 82L, 82T, 82TS				OM 659/3	WO10-94
<b>WFO-23.10</b>	Ford: Transit-77	H 1029/1 n	OX 14		OM 515	WO10-55
<b>WFO-24.10</b>	Mercedes: 407-410, 5t-seria, 6t-seria, 7t-seria, 8t-seria, 9t-seria, 11t-seria, 13t-seria 14t-seria, 15t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 24t-seria	H 932/4 x	OX 150D		OM 516	WO10-33/1x
<b>WFO-25.10</b>	Ikarus: 405; Mercedes: 6t-seria, 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 11t-seria, 12t-seria, 13t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 18t-seria, 22t-seria, 24t-seria	H 947/1 x	OX 137D		OM 513	WO10-40/1x
<b>WFO-25.10A</b>	Evobus/Kaessbohrer: S300-seria; Mercedes: 12t-seria, 14t-seria, 17t-seria, 18t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 24t-seria, 25t-seria, 26t-seria, 30t-seria, 32t-seria, 35t-seria, 44t-seria; Neoplan: Skyliner	H 947/1 z	OX 137D1		OM 513/1	WO10-40/1
<b>WFO-25.10B</b>	Mercedes: 8t-seria, 9t-seria, 11t-seria, 13t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 17t-seria, 17t-seria, 18t-seria, 24t-seria	H 947/1 n	OX 137D2		OM 513/2	WO10-40/1
<b>WFO-26.10E</b>	Audi: A3, A4, A6; Ford: Galaxy; Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo; Skoda: Octavia-I, Superb; Volkswagen: Bora, Caddy-II, Golf-IV, New Beetle, Passat, Polo-III, Sharan, LT28/35/46	HU 726/1 x HU 726/2 x	OX 143D		OE 640/1	WO15-40x
<b>WFO-27.10</b>	Mercedes: 190-seria (W201), 200 (W123), 230E (W123), 230GE (W463), 207-210, 307-310, 407-410, 5t-seria	H 614 n	OX 34D		OM 509	
<b>WFO-28.10</b>	Mercedes: 200 (W123), 230E (W123), 230GE (W460)	H 614 x	OX 33D		OM 510	
<b>WFO-29.10</b>	Mercedes: 200 (W115/123), 220 (W115), 230 (W123), 250 (W114/123), 307-310, 407-410	H 720 x	OX 47D		OM 506	WO10-20
<b>WFO-30.10</b>	BMW: Seria 3..(E30), Seria 3..(E36), Seria 5..(E34)	H 921 x	OX 91D		OM 523	
<b>WFO-31.10</b>	BMW: Seria 5..(E12), Seria 5..(E28), Seria 5..(E34), Seria 6..(E24), Seria 7..(E23)	H 930/3 x	OX 41D		OM 517	
<b>WFO-32.10</b>	BMW: Seria 3..(E36), Seria 5..(E34)	H 926/3 x	OX 68D		OM 522	
<b>WFO-33.10</b>	Mercedes: 280 (W116/W123/W126), 300 (W123/W124/W126)	H 929 x	OX32D		OM 511	
<b>WFO-34.10</b>	M.A.N.: 12t-seria, 14t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 18t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 22t-seria, 23t-seria, 24t-seria, 25t-seria, 26t-seria, 27t-seria, 30t-seria, 32t-seria, 33t-seria, 35t-seria, 40t-seria, 41t-seria, 48t-seria; Mercedes: 12t-seria, 14t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 22t-seria, 24t-seria, 26t-seria, 30t-seria, 32t-seria, 33t-seria, 35t-seria, 44t-seria	H 12 110/2 H 12 110/2 x	OX 69D		OM 514 OM 514/1	WO30-110 WO30-110x
<b>WFO-35.10</b>	Autosan: A10-10; Fortschritt: E-seria; Mercedes: 8t-seria, 11t-seria, 12t-seria, 13t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 22t-seria, 24t-seria, 26t-seria, 32t-seria	H 1275 x	OX 71D		OM 514/2	WO30-80x
<b>WFO-36.10</b>	IMT: Massey Ferguson: M533; Volvo V.I.: F82, F83	H 827/1 n	OX 50			
<b>WFO-37.10</b>	IMT: Massey Ferguson: M551, M555; TAM: 2000	H 820/3 x	OX 18			
<b>WFO-38.10</b>	IMR: 355, 405; IMT: Massey Ferguson: M558, M560; TAM: 2001					
<b>WFO-39.10</b>	BMW: Seria 3..(E30), Seria 5..(E28)	H 1059/1 x	OX 39D		OM 521	
<b>WFO-40.10</b>	M.A.N.: 6t-seria, 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 12t-seria, 14t-seria, 16t-seria, 17t-seria	H 1050/2	OX 40		OM 514/3	
<b>WFO-41.10</b>	Wkład filtra oleju wspomaganie kierownicy: Iveco: 100-seria, 200-seria, 340-seria, 380-seria, 400-seria, 410-seria, 440-seria; M.A.N.: 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 28t-seria, 30t-seria, 40t-seria	H 601/4			OM 512	WO10-13
<b>WFO-42.10E</b>	M.A.N.: 19t-seria, 23t-seria, 24t-seria, 26t-seria, 27t-seria, 32t-seria, 33t-seria, 35t-seria, 40t-seria, 41t-seria	HU 947/2 x	OX 155D		OE 646	WO15-60x
<b>WFO-44.10</b>	BMW: Seria 3..(E36), Seria 5..(E34); Opel: Omega-B	H 938/1 x	OX 96D		OM 523/1	
<b>WFO-44.10E</b>	BMW: Seria 3..(E36), Seria 5..(E34); Opel: Omega-B	HU 938/1 x				
<b>WFO-49.20</b>	Mercedes: MB-seria (631)	PF 1055/1n	OX 98D		OC 601/1	WO70-20/1
<b>WFO-50.10</b>	Mercedes: C-klasa (W202), E-klasa (W210), G-klasa (W461), S-klasa (W140), V-klasa (638), Vito, Sprinter; SSANYONG: Rexton	H 951 x	OX 123D		OM 610	WO10-44x
<b>WFO-50.10E</b>	Mercedes: C-klasa (W202), E-klasa (W210), G-klasa (W461), S-klasa (W140), V-klasa (638), Vito, Sprinter; SSANYONG: Rexton	HU 951x	OX 123/1D		OM 610A	
<b>WFO-51.10</b>	Bumar-Fablok: silnik; Burmeister&Wein: silniki; Henschel: silniki; Huta Stalowa Wola: ładowarki: TD-15, TD-25, Waertsilae: silniki; ZM Wola: silniki	H 15 111/2	OX 52			25001/150
<b>WFO-52.10</b>	Elektrodrażarki: czynnik roboczy: nafta					WO60-266
<b>WFO-53.10</b>	Clark: sprzęt budowlany	H 15 134/1				

<b>WFO-54.10</b>	Atlas Copco: kompresory; Compair: kompresory; Dorman Diesel: silniki; Ingersoll-Rand: kompresory	H 1075/1x				WO10-04 253 25
<b>WFO-55.10</b>	Mercedes: 10t-seria, 12t-seria, 13t-seria, 15t-seria, 18t-seria; Neoplan: Jetliner	H 1282x	OX 44D	OM 529		WO10-100x
<b>WFO-56.10</b>	M.A.N.: 16t-seria, 19t-seria, 22t-seria, 26t-seria, 30t-seria; Renault(RVI): SM-seria; Steyr: 12t-seria, 13t-seria, 14t-seria, 18t-seria	H 12 107/1	OX 44D	OM 529		WO10-100
<b>WFO-57.10</b>	Bergen Diesel (BMW): silniki: KRGB, KVGB; Burmeister&Wein: silniki: Alpha Diesel; Waertsilae: silniki: 24-seria, Nohab-seria, Vaasa-seria	H 20 211				WO10-200
<b>WFO-57.10A</b>	Bergen Diesel (BMW): silniki: KRGB, KVGB; Burmeister&Wein: silniki: Alpha Diesel	H 25 444				WO10-300
<b>WFO-59.10</b>	Zastosowania różne: (wkład filtra oleju hydraulicznego)	H 845				WH20-65-246
<b>WFO-60.10</b>	ZM-Cegielski: silniki					WO60-270/15
<b>WFO-60.10B</b>	Zastosowania różne: (wkład filtra oleju hydraulicznego)					WO60-370/15
<b>WFO-61.10</b>	Zastosowania różne: (wkład filtra oleju hydraulicznego)					
<b>WFO-62.10</b>	BMW: Seria 5..(E34)	H 973 x	OX 72D	OM 522/1		
<b>WFO-63.10E</b>	Seat: Cordoba-III, Ibiza-IV; Skoda: Fabia; Volkswagen: Polo-IV	HU 710 x		OE 671		WO15-20x
<b>WFO-65.10E</b>	Opel: Agila, Astra-G, Astra-H, Corsa-B, Corsa-C	HU 712 x	OX 173D	OE 648		WO15-36x
<b>WFO-66.10E</b>	BMW: Seria 5..(E34), Seria 5..(E39), Seria 7..(E38), Seria 8..(E31), X5, Z8	HU 938/4 x	OX 152/1D	OE 649/3		
<b>WFO-67.10E</b>	Mercedes: A-klasa (W168), Vaneo	HU 610 x	OX 135/1D	OE 640/4		WO15-10x
<b>WFO-68.10E</b>	Mercedes: C-klasa (W202), C-klasa (W203), E-klasa (W210), E-klasa (W211), M-klasa (W163), E-klasa (W210), S-klasa (W220)	HU 718/4 x HU 718/5 x	OX 153/7D OX 345D	OE 640/2		
<b>WFO-69.10E</b>	Mercedes: C-klasa (W202), C-klasa (W203), E-klasa (W210), E-klasa (W211), M-klasa (W163), E-klasa (W210), Sprinter, Viano, Vito, V-klasa (W638)	HU 718/1 k	OX 153D3	OE 640/5		WO15-24x1
<b>WFO-70.10E</b>	Opel: Astra-G, Frontera, Omega-B, Signum, Sintra, Vectra-B, Vectra-C, Zafira	HU 718/1 n	OX 153D1	OE 648/1		WO15-24x
<b>WFO-71.10E</b>	BMW: Seria 3..(E46), Seria 5..(E39); Land Rover: Freelander; Rover: 75	HU 718/1 z	OX 153D2	OE 649/2		
<b>WFO-72.10E</b>	Volvo: C70, S40, S60, S70, S80, V40, V70, XC70, XC90	HU 819 x	OX 149D	OE 662		
<b>WFO-73.10E</b>	Opel: Astra-G, Corsa-C, Omega-B, Signum, Sintra, Vectra-B, Vectra-C, Zafira	HU 611/1 x	OX 182D	OE 648/2		WO15-27x
<b>WFO-74.10E</b>	Honda: Civic-VIII; Opel: Astra-G, Astra-H, Combo-B, Corsa-C, Meriva	HU 820 x	OX 163/1D	OE 648/4		WO15-32x
<b>WFO-75.10E</b>	BMW: Seria 3..(E36), Seria 3..(E46), Seria 5..(E39), Seria 5..(E60), Seria 7..(E38), Seria 7..(E65), X3, X5, Z3, Z4	HU 925/4 x	OX 154/1D	OE 649		
<b>WFO-76.10E</b>	BMW: Seria 3..(E36), Seria 3..(E46), Seria 5..(E34), Z3	HU 715/4 x	OX 127/1D	OE 649/4		WO15-25x
<b>WFO-77.10E</b>	Audi: A8; Ford: Galaxy; Mercedes: V-klasa (W638); Volkswagen: Caravelle, Golf-III, Passat-2000, Sharan, Touareg, Transporter/Bus(T-4), Transporter/Bus(T-5), Vento	HU 932/6 n	OX 160D	OE 640		WO15-38x
<b>WFO-78.10E</b>	Citroen: Berlingo, C2, C3, Saxo, Xsara, Xsara Picasso; Peugeot: Partner	HU 612 x	OX 193D	OE 667		WO15-26x
<b>WFO-79.10E</b>	Audi: A4, A6, A8; Skoda: Superb; Volkswagen: Passat-2000	HU 842 x	OX 164D	OE 650		WO15-65x
<b>WFO-80.10E</b>	BMW: Seria 3..(E36), Seria 5..(E34), Seria 5..(E39), Seria 7..(E38); Land Rover: Range Rover-II; Opel: Omega-B	HU 848/1 x	OX 126D	OE 649/1		
<b>WFO-81.10E</b>	Renault: Clio-II, Kangoo, Twingo	HU 611 x	OX 209D	OE 666		WO15-18x
<b>WFO-82.10E</b>	Mercedes: Actros	HU 12 140 x	OX 168D	OE 651		WO15-200x
<b>WFO-83.10E</b>	M.A.N.: FE-seria, FE2000-seria; Neoplan: Centroliner, Cityliner, Skyliner, Starliner	HU 1381 x	OX 146D	OE 646/1		WO15-125x
<b>WFO-84.10E</b>	Mercedes: C-klasa(W202), C-klasa(W203), CLK-klasa(C208), E-klasa(W124), E-klasa(W210), Vito, Sprinter; SSANGYONG: Korando, Musso, Rexton; Volkswagen: LT	HU 727/1 x	OX 133D	OE 640/3		WO15-35x
<b>WFO-85.10E</b>	Opel: Astra-G, Signum, Speedster, Vectra-B, Vectra-C, Zafira; Saab: 9-3; Subaru: Traviq	HU 69/1 HU 69/2 HU 69/2 x	OX 258	OE 648/3		
<b>WFO-87.10E</b>	Audi: A2, A3-II, A4, A6-II, TT; Ford: Galaxy; Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba-III, Ibiza-IV, Toledo-II, Toledo-III; Skoda: Fabia, Octavia-II; Volkswagen: Bora-I, Bora-II, Caddy-III, Caravelle, Golf-IV, Golf-V, Lupo, New Beetle, Passat-2000, Polo-III, Polo-IV	HU 719/7 x	OX 188D	OE 650/1		WO15-41x
<b>WFO-88.10E</b>	BMW: Seria 1..(E87), Seria 3..(E46), Seria 3..(E90), Seria 5..(E39), Seria 7..(E65), X3,	HU 722 x		OE 649/7		
<b>WFO-89.10E</b>	Mercedes: Atego, Axor, Econic; Neoplan: Centroliner	HU 945/2 x	OX 174D	OE 651/2		WO15-55x
<b>WFO-90.10E</b>	BMW: Seria 3..(E46), Seria 5..(E39), Seria 7..(E38), X5; Land Rover: Range Rover-III; Opel: Omega-B	HU 818 x	OX 156D	OE 649/5		
<b>WFO-91.10E</b>	Mercedes: CL-klasa (C140), S-klasa(W140), SL-klasa(R129)	HU 736 x	OX 147D	OM 591		
<b>WFO-92.10E</b>	Mercedes: E-klasa (W210), E-klasa (W211), S-klasa (W220)	HU 721/2 x	OX 179D	OE 640/7		
<b>WFO-93.10E</b>	Mercedes: A-klasa (W168), Vaneo	HU 615/2 x	OX 145/1D	OE 640/6		WO15-15x
<b>WFO-100.10E</b>	Ford: Mondeo-III; Mazda: 6	HU 711 x	OX 203D	OE 665		WO15-12x
<b>WFO-101.10E</b>	BMW: Seria 7..(E65)	HU 823 x				
<b>WFO-102.10</b>	MWM: 12-seria, 18-seria	H 18 265				
<b>WFO-103.10E</b>	Ford: Mondeo-III; Transit-2000	HU 920 x	OX191D	OE 665/1		WO15-34x
<b>WFO-104.10E</b>	Opel: Movano-I, Movano-II, Vivaro; Renault: Laguna-II, Master-II, Master-III, Traffic-II	HU 923 x	OX 210D	OE 666/1		WO15-33x
<b>WFO-105.10E</b>	Citroen: Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5; Peugeot: 107, 206, 207, 307, 407; Toyota: Aigo	HU 716/2 x		OE 667/1		WO15-22x
<b>filtry paliwa / fuel filters</b>						
<b>FP-01.11</b>	Mercedes: C-klasa (W202), E-klasa (W124), G-klasa (W461)	WK 31/5 WK 31/11	KL 33OF	PS 820		FPS-02
<b>FP-01.11A</b>	Mercedes: 190-seria (W201), 200D (W123), 240D (W124), MB-seria (631)	WK 31/4	KL 23OF	PS 821		FPS-01

<b>FP-02.11</b>	Samochody z silnikami o zaplonie iskrowym zasilane gaznikiem	WK 32	KL 15	PS 822	FPP-04
<b>FP-02.11A</b>	Fiat Auto Poland: Fiat 126P			PS 822/1	
<b>FP-03.21</b>	Mercedes: 200D (W123), 240D (W123), 300D (W123), 207-210, 307-310, 407-410, 5t-seria, MB-seria (631)	WK 814/1 WK 716	KC22	PP 840	PD-4.1.1
<b>FP-04.21</b>	Audi: 80; Citroen: Jumper; Fiat: Argenta, Brava, Bravo, Ducato, Palio, Panda, Punto-I, Regata, Ritmo, Siena, Stilo, Temptra, Tipo, Uno; Ford: Escort, Fiesta, Orion; Opel: Ascona-B, Astra, Combo, Corsa-A, Corsa-B, Frontera, Kadett-E, Omega-A, Omega-B, Rekord-D, Rekord-E, Senator-A, Vectra-A, Vectra-B; Peugeot: Boxer; Seat: Ibiza, Malaga; Volkswagen: Caddy-I, Golf-I, Jetta, Passat, Santana, Transporter/Bus, LT	WK 842/2	KC 17 KC 18	PP 837	PDS-7.1 PDS-7.1.1
<b>FP-05.31</b>	Ford: F-seria; Ikarus: M-seria; M.A.N.: 8t-seria; Mercedes: 200D (W115), 220D (W115), 240D (W115); Renault(RVI): S-seria	BF 707	KX 1	PW 813	WP11-1/Bx
<b>FP-05.31B</b>	Ikarus: M405; Mercedes: 5t-seria, 6t-seria, 7t-seria, 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 11t-seria, 12t-seria, 13t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 18t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 22t-seria, 24t-seria, 26t-seria, 30t-seria; Neoplan: Jetliner	BF 700 x	KX 68D	PW 814	WP11-2x
<b>FP-05.32</b>	Fortschritt: E-seria, T-seria; Ikarus: 200-seria; IFA: L-seria, W-seria; M.A.N.: 8t-seria, 13t-seria, 15t-seria, 16t-seria, SL-seria, UE-seria; Mercedes: 250 (W115); Renault(RVI): E-seria, S-seria, SM-seria; Steyr: 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 11t-seria, 12t-seria	P 707	KX 35	PM 813/1	2201/10/Bx
<b>FP-06.31</b>	Bizon Plock: kombajny; Bumar-Fablok: dzwigi; Bumar-Koszalin: sprzet budowlany; BUMAR-Warynski: koparki; DFM Zanam: ladowarki; Fadroma: ladowarki; FMB FAMABA: sprzet budowlany; FMZ-Poznan: kombajny; Huta Stalowa Wola: dzwigi, ladowarki; Ostrówek: koparko-ladowarki; Ursus: ciagniki rolnicze			PW 804	WP11-1
<b>FP-06.32</b>	Bizon Plock: kombajny; Bumar-Fablok: dzwigi; Bumar-Koszalin: sprzet budowlany; BUMAR-Warynski: koparki; DFM Zanam: ladowarki; Fadroma: ladowarki; FMB FAMABA: sprzet budowlany; FMZ-Poznan: kombajny; Huta Stalowa Wola: dzwigi, ladowarki; Ostrówek: koparko-ladowarki; Ursus: ciagniki rolnicze			PM 805	2201/10/A
<b>FP-07.21</b>	Audi: 80; Balcanar: DV-seria; Citroen: C-25, C-32, C-35, CX, Jumper, Visa; DAF: 400-seria; FMB FAMABA: DUT-seria; Fortschritt: E-seria; PZL-Mielec: silniki; Ursus: ciagniki; ZREMB-Gliwice: GPW-seria	P 917/1 x	KX 28	PM 819/1	WP40-3x
<b>FP-07.21A</b>	Audi: 80; Balcanar: DV-seria; Citroen: C-25, C-32, C-35, CX, Jumper, Visa; DAF: 400-seria; FMB FAMABA: DUT-seria; Fortschritt: E-seria; PZL-Mielec: silniki; Ursus: ciagniki; ZREMB-Gliwice: GPW-seria	P 917 x	KX 23	PM 819	WP41-3x
<b>FP-08.31</b>	Autosan: autobusy; Jelcz: autobusy, ciezarowe; Ikarus: 280-seria; Neoplan Poland: N-seria, Skyliner; Nobas: koparki; Scania: B-seria, BF-seria, BR-seria, CR-seria, L-seria, LB-seria, LBS-seria, LS-seria	BF 811	KX 44	PM 809	WP11-4
<b>FP-08.31A</b>	Autosan: autobusy; Jelcz: autobusy; Ikarus: 280-seria; Neoplan Poland: N-seria, Skyliner; Nobas: koparki; Scania: B-seria, BF-seria, BR-seria, CR-seria, L-seria, LB-seria, LBS-seria, LBT-seria, LS-seria	BF 811	KX 44	PM 809	WP11-4
<b>FP-08.32</b>	M.A.N.: 5-seria, 6-seria, 7-seria, 9-seria, 10-seria, 11-seria, 12-seria, 13-seria, 14-seria, 15-seria, 16-seria, 17-seria, 18-seria, 19-seria, 20-seria, 22-seria, 24-seria, 25-seria, 26-seria, 30-seria, 32-seria, 33-seria, 35-seria, 38-seria, 40-seria, 41-seria, 48-seria, RUE-seria, SD-seria, SG-seria, SL-seria, SR-seria, SUE-seria, UEL-seria; Steyr: FaceLift: 12t-seria, 14t-seria, 18t-seria, 28t-seria, 19t-40; Scania: B-seria, BF-seria, BR-seria, CR-seria, L-seria, LB-seria, LBS-seria, LBT-seria, LS-seria; Renault(RVI): E-seria, EPG-seria, HM-seria, HN-seria, JM-seria, S-seria; Volvo V.I.: B-seria	P 811	KX 36	PM 808	2154/10/A
<b>FP-09.21</b>	Mercedes: C-klasa (W202), E-klasa (W124), E-klasa (W210), G-klasa (W461/W463),	WK 817/3 x	KC 63/1D	PP 841	PD-4.1.2
<b>FP-09.21</b>	S-klasa (W140), V-klasa, Sprinter, Vario	WK 819/3 x	KC 63/1D	PP 841	PD-5.1
<b>FP-10.32</b>	Wladimirec: T-25			PM 948/3	WP20-1
<b>FP-11.31</b>	Liaz: 100-seria, 18.23, 19.38, 34.33; Tatra: T815; Zetor: URI, URIII	P 929/1		PM 801	WP10-5/A
<b>FP-11.32</b>	Liaz: 100-seria, 18.23, 19.38, 34.33; Tatra: T815; Zetor: URI, URIII	P 925/2		PM 802	2154/10/C
<b>FP-12.32</b>	Daewoo-AVIA: A15, A30, A31; Multicar: M21, M24, M25	P 710/1		PM 803	2220/10/A
<b>FP-13.21</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta Courier, Fiesta-III, Orion; Honda: Accord, Civic; Moskwiacz: Aleko; Rover: 25, 45, 200, 400, 600; Seat: Terra; Volkswagen: Golf-II, Jetta, Polo-II, Transporter/Bus(T-3), LT	WK 842/3	KL 43	PP 838	PDS-7.3
<b>FP-14.32</b>	Kamaz: 500			PM 800	WP20-4x
<b>FP-15.31</b>	Zetor: URI, URIII	P 823		PM 811	WP10-3
<b>FP-15.32</b>	Zetor: URI, URIII	P 833		PM 812	WP20-5
<b>FP-16.21</b>	Alfa Romeo: 164; Citroen: AX, BX, CX, Visa, Xantia, ZX; Fiat: Argenta, Panda, Regata, Ritmo; Lancia: Gamma, Prisma; Opel: Ascona-B, Ascona-C, Astra, Calibra, Commodore-C, Corsa-A, Frontera, Kadett, Manta, Monterey, Monza-A, Omega-A, Rekord-E, Senator-A, Senator-B, Vectra-A; Peugeot: 106, 205; Seat: Cordoba, Ibiza, Inca; Volkswagen: Caddy-II	WK 410 WK 413 WK 613	KL 60	PP 831	FPW-01
<b>FP-17.31</b>	Fortschritt: E-seria; IFA: L60, W50			PM 808	2154/10/A
<b>FP-18.21</b>	Citroen: BX, C-15, C-25, C-35, Visa, XM; Fiat: Ducato; Ford: Scorpio, Sierra;	P 945 x		PM 844	WP41-5x
<b>FP-18.21A</b>	Daewoo-FSO Motor: Polonez; Peugeot: J5, 205, 309, 405, 605; Renault: Espace, Master, Trafic	P 945 x		PM 844	WP41-5x
<b>FP-19.32</b>	Citroen: BX, C-15, C-25, Visa, XM; Daewoo: Polonez; Peugeot: 205, 309, 405, 605; Renault: Safrane	P 725 x	KX 9	PM 816	WP20-6x
<b>FP-20.32</b>	Farmmot: 2000G				WP10-55.61.07
<b>FP-21.21</b>	Ford: Escort, Fiesta, Granada, Orion, Scorpio, Sierra, Transit-86, Transit-92; Lancia: Thema; Saab: 9-3, 900, 9000; Volvo: 240, 740, 760, 780 Bertone, 940, 960, S90, V90; Volkswagen: Golf-II, Scirocco; Wolga: 3110	WK 853	KL 30	PP 825	FPW-03
<b>FP-22.21</b>	Audi: 80, 90, Coupe; Volkswagen: Corrado, Golf-I, Golf-II, Jetta, Passat, Santana	WK 853/1	KL 29	PP 826	FPW-03.1
<b>FP-23.21</b>	Alfa Romeo: 75, 90, 164, GTV, Spider; Fiat: Croma, Regata, Uno; Lancia: Kappa, Thema; Saab: 900; Volvo: 240, 440, 460, 480; Volkswagen: Caddy	WK 830/5 WK 830/6	KL 36 KL 93	PP 827	FPW-06

<b>FP-24.21</b>	BMW: Seria 3..(E21); Porsche: 924, 944	WK 830/2 WK 830/10	KL 10	PP 828	
<b>FP-25.21</b>	Alfa Romeo: 33, 145, 146, 155, 164; Fiat: Croma, Uno; Lancia: Delta, Thema, Y10; Rover: 100; Saab: 99	WK 613/2		PP 829	FPW-10
<b>FP-26.21</b>	Dacia: 1310, Nova, Nova Super; Fiat: Fiorino, Panda, Punto-I, Regata, Tempra, Tipo, Uno; Lancia: Dedra, Delta, Y10	WK 613/1	KL 86	PP 830	FPW-14
<b>FP-27.21</b>	Alfa Romeo: 155; Audi: 80, 100, 200; Citroen: Jumper; Fiat: Coupe, Croma, Ducato, Panda, Punto-I, Tempra, Tipo; Ford: Granada; Lancia: Delta, Dedra, Prisma, Thema; Peugeot: 505, 605, Boxer; Porsche: 924; Renault: R5, R30; Saab: 900; Volvo: 240, 264; Volkswagen: Golf-I, Jetta, Passat, Scirocco	WK 618 WK 618/2	KL 5 KL 6	PP 833 PP 833/1	FPW-05
<b>FP-28.21</b>	Audi: A4, A6; Ford: Galaxy; Seat: Alhambra, Ibiza, Malaga, Marbella, Toledo; Skoda: Superb; Volkswagen: Corrado, Golf-I, Golf-II, Golf-III, Jetta, Passat, Polo-II, Sharan, Transporter/Bus(T-3), Transporter/Bus(T-4), Vento	WK 830 WK 830/7 WK 831	KL 2 KL 9	PP 836	FPW-06
<b>FP-29.21</b>	Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza-II, Terra, Toledo-I; Skoda: Felicia; Volkswagen: Caravelle, Golf-II, Golf-III, Jetta, Passat, Polo-II, Sharan, Vento, Transporter/Bus(T-3), Transporter/Bus(T-4), LT28/31/35/40/45/50/55	WK 842/4	KL 42 KL 55 KL 75	PP 839	PDS-7.4
<b>FP-30.32</b>	MTZ: MTZ-80, MTZ-82, MTZ-82L, MTZ-82T, MTZ-82TS			PM 948	WP20-14
<b>FP-31.32</b>	Balcancar: DV-seria	P 720			WP20-9
<b>FP-32.32</b>	Wladimirec: LTZ-seria			PM 948/1	WP20-13
<b>FP-33.32</b>	Jelcz: autobusy; Neoplan Polska: autobusy; Skyliner, Solaris, Urbino (wkład filtra paliwa układu grzewczego)	P 609	KX 38		WP10-11
<b>FP-34.21</b>	Ford: Turneo, Transit-77, Transit-86, Transit-92, Transit-95	WK 880	KC 90	PP 848	PDS-7.2
<b>FP-35.21</b>	Daewoo: Espero, Nexia	WK 612/2	KL 158	PP 859	FPW-02
<b>FP-36.11</b>	Hyundai: Pony, S-Coupe; Isuzu: Midi; Mitsubishi: Celeste, Colt, Cordia, Galant, L-300, Pajero, Sapporo, Space Wagon, Tredia	WK 42/11	KL 122	PS 846	
<b>FP-37.31</b>	Bumar-Fablok: silniki; Burmeister&Wein: silniki; Henschel: silniki; Huta Stalowa Wola: ladowarki: TD-15, TD-25, Waertsilae: silniki; ZM-Cegielski: silniki; ZM Wola: silniki	BF 1018/1	KX 45		WP11-7
<b>FP-37.32</b>	Bumar-Fablok: silniki; Burmeister&Wein: silniki; Henschel: silniki; Huta Stalowa Wola: ladowarki: TD-15, TD-25, Waertsilae: silniki; ZM-Cegielski: silniki; ZM Wola: silniki	P 1018/1	KX 37		2263/10/Ax
<b>FP-38.11</b>	Daewoo: Tico	WK 52		PS 860	FPP-07
<b>FP-41.21</b>	Daewoo: Lanos, Leganza, Matiz, Nubira, Tacuma	WK 55/3		PP 905/2	FPW-09/2
<b>FP-41.21A</b>	Fiat: Barchetta, Brava, Bravo, Coupe, Marea, Punto-I; Lancia: Dedra, Delta, Y; Opel: Astra-G, Combo-A, Combo-B, Corsa-B, Corsa-C, Omega-B, Tigra, Vectra-B, Zafira	WK 512	KL 83	PP 905	FPW-09/1
<b>FP-42.21</b>	Audi: 80, 100, 200		KL 25	PP 824	
<b>FP-43.11</b>	Samochody z silnikami o zaplonie iskrowym zasilane gaznikiem (filtr paliwa liniowy, uniwersalny)	WK 31/2	KL 13	PS 842	
<b>FP-44.21</b>	Mercedes: 190E (W201), E-klasse(W124), S-klasse(W140), SL-klasse(R129)	WK 845		PP 834	
<b>FP-45.21</b>	Asia Motors: Hi-Topic, Rocsta; Daihatsu: Delta, Rocky, Wildcat; Ford: Econovan; Hyundai: H-100, H-200, Galloper; Isuzu: Campo, Monterey, Pick-Up, Trooper; Mazda: 323, B-seria, E-seria, Econovan, MPV, Opel: Campo, Monterey	WK 940/11 WK 918	KC 46	PP 852	PDS-6.2
<b>FP-46.21</b>	Toyota: 4-Runner, Camry, Carina-II, Coaster, Commuter, Corolla, Dyna, HiAce, HiLux, Landcruiser, Lite-Ace, Starlet, Toyo-Ace; Volkswagen: Taro	WK 828	KC 83	PP 855	PDS-6.3
<b>FP-47.21</b>	BMW: Seria 3..(E30), Seria 3..(E36), Seria 5..(E34), Seria 7..(E32), Seria 8..(E31)	WK 516	KL 35	PP 832	
<b>FP-48.21</b>	Renault: Laguna, Safrane	WK 618/1	KL 95	PP 906	FPW-06.1
<b>FP-49.21</b>	Renault: Clio, Twingo	WK 68	KL 146	PP 907	
<b>FP-50.21</b>	Audi: 80, 90, 100, 200, A6; Seat: Toledo-I; Volkswagen: Golf-I, Golf-II, Scirocco	WK 834/1	KL 28	PP 849	
<b>FP-51.21</b>	Mercedes: 190E (W201), C-klasse (W202), E-klasse (W124)	WK 830/3	KL 19	PP 835	FPW-13
<b>FP-52.21</b>	Ford: Escort, Orion, Turneo; Volvo: 850, C70, S70, V70	WK 849	KL 85	PP 866	FPW-21
<b>FP-53.21</b>	Isuzu: Piazza; Nissan: 280ZX, 300ZX, Terrano	WK 79/80	KL 186	PP 902	
<b>FP-54.21</b>	Ford: Maverick-I; Isuzu: Monterey, Trooper; Nissan: 100NX, 200SX/ZX, 300ZX, Almera, Bluebird, Cherry, Laurel, Maxima, Micra, Pathfinder, Patrol, Pick-Up, Praire, Primera, Silvia, Stanza, Sunny, Terrano, Urvan	WK 66	KL 171	PP 903	FPW-14
<b>FP-55.11</b>	Nissan: 100NX, Primera, Sunny, Vanette	WK 47	KL 172	PS 847	
<b>FP-56.21</b>	Nissan: Bluebird, Cabstar, Cherry, Civillian, Homer, Laurel, Micra, Patrol, Praire	WK 42/12	KL 133	PS 901	
<b>FP-57.21</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta Courier-I, Fiesta Courier-II, Fiesta-III, Fiesta-IV, Ka, Mondeo-I, Mondeo-II, Orion, Puma, Scorpio, Transit-95; Mazda: 121	WK 79	KL 61	PP 865	FPW-08
<b>FP-58.21</b>	Citroen: BX, Berlingo, C-15, Evasion, Jumpy, Xantia, Xsara, ZX; Daewoo-FSO Motor: Polonez; Fiat: Scudo, Ulysse; Peugeot: 205, 309, 405, 806, Expert, Partner	P 716	KX 63/1	PM 858	WP41-2
<b>FP-58.21A</b>	Citroen: BX, Berlingo, C-15, Evasion, Jumpy, Xantia, Xsara, ZX; Daewoo-FSO Motor: Polonez; Fiat: Scudo, Ulysse; Peugeot: 205, 309, 405, 806, Expert, Partner			PM 858A	
<b>FP-59.21</b>	Ford: A-seria	WK 712/2	KC 20		PD-4.1
<b>FP-60.21</b>	Autosan: 10-10; M.A.N.: 6t-seria, 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 12t-seria, 14t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 24t-seria; Renault(RVI): Magnum, Premium; Volvo V.I.: F7, F10, F12, F16, FH16	WK 723 WK 723/1 WK 727 WK 731	KC 24	PP 845	PD-4.2
<b>FP-61.21</b>	Opel: Ascona-C, Kadett-D, Kadett-E; Renault(RVI): B-seria (Messenger)	WK 832	KC 112	PP 843	PDS-5.1

<b>FP-62.21</b>	Mitsubishi: Colt, Galant, L-200, L-300, Lancer, Space Wagon	WK 42/7	KL 124	PS 893	
<b>FP-63.21</b>	Isuzu: Campo, Gemini, Midi; Kia Motors: Besta; Mitsubishi: Colt, Galant, Lancer, Space Runner	WK 815	KC 82	PP 853	PD-4.1.2
<b>FP-66.21</b>	Honda: Accord, Civic-IV, Prelude	WK 44/6	KL 205	PS 868	FPP-08
<b>FP-67.21</b>	Honda: Accord-III	WK 76/5		PP 869	
<b>FP-68.21</b>	Honda: Accord-V, Accord-VI, CRX, Civic; Rover: 600	WK 76/2	KL 108	PP 870	
<b>FP-69.21</b>	Suzuki: Swift; Toyota: Coaster, Corona, Landcruiser	WK 42/6	KL 137	PS 871	
<b>FP-70.21</b>	Honda: CRX, Civic-IV	WK 76/3		PP 872	
<b>FP-71.21</b>	Honda: Legend	WK 78/3	KL 106	PP 874	
<b>FP-73.21</b>	Kia: Sephia; Mazda: 121, 323-IV, 323-V, MX-3, RX-7	WK 614/9	KL 115	PP 880	
<b>FP-74.11</b>	Honda: Accord, Prelude, Quintet; Isuzu: Pick-Up; Mazda: 323, 626, 929, B-Seria, E-Seria; Subaru: Leone	WK 42/1 WK 43/1	KL 12	PS 881	
<b>FP-77.21</b>	Mazda: 323-III			PP 884	
<b>FP-78.21</b>	Mazda: 626-III, 626-IV	WK 614/14	KL 117	PP 885	
<b>FP-79.21</b>	Mazda: 626-IV, MX-6, Xedos	WK 614/1	KL 121	PP 887	
<b>FP-80.21</b>	Ford: Probe; Mazda: 626-III, 626-IV	WK 614/13	KL 118	PP 889	
<b>FP-81.21</b>	Mazda: 929	WK 614/39		PP 890	
<b>FP-82.21</b>	Mitsubishi: Colt, Galant, L-200, L-300, Lancer, Space Wagon	WK 42/7	KL 124	PS 893	
<b>FP-84.21</b>	Daihatsu: Charade; Mitsubishi: Eclipse, Galant, Space Wagon	WK 614/33	KL 129	PP 895	
<b>FP-85.21</b>	Mitsubishi: Colt-III, Colt-IV, Lancer-III, Lancer-IV, Lancer-V	WK 614/32	KL 126	PP 896	
<b>FP-86.21</b>	Nissan: Bluebird, Cabstar, Laurel, PickUp, Praire, Sunny	WK 66/1	KL 189	PP 899	
<b>FP-87.21</b>	Subaru: Justy; Suzuki: Swift	WK 76		PP 912	
<b>FP-88.21</b>	Suzuki: Santana, Vitara	WK 45		PS 914	
<b>FP-89.21</b>	Suzuki: Vitara	WK 614/8	KL 203	PP 915	
<b>FP-91.21</b>	Daihatsu: Charmant; Toyota: Camry, Carina, Celica, Corolla-V, Corolla-VI	WK 42/5	KL 138	PS 917	
<b>FP-94.21</b>	Hyundai: Sonata; Mitsubishi: Galant, Sapporo; Suzuki: Samurai	WK 614/28	KL 125	PP 924	
<b>FP-95.21</b>	Toyota: Carina-E, Celica	WK 614/26		PP 926	
<b>FP-96.21</b>	Daihatsu: Charade, Feroza	WK 614/2		PP 927	
<b>FP-97.21</b>	Mitsubishi: Colt			PP 929	
<b>FP-99.21</b>	Hyundai: Lantra, Pony	WK 614/3	KL 110	PP 875	
<b>FP-100.21</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta Courier-I, Fiesta Courier-II, Fiesta-III, Fiesta-IV, Mondeo-I, Mondeo-II, Orion; Mazda: 121	WK 845/3	KL 99	PP 838/1	
<b>FP-101.21</b>	Citroen: AX, Saxo, Xsara; Fiat: Brava, Bravo, Fiorino, Punto-I, Tipo; Nissan: Micra; Peugeot: 106; Rover: 100	WK 821	KC 51	PP 864	PDS-5.1
<b>FP-102.21</b>	BMW: Seria 3..(E30), Seria 5..(E28), Seria 5.. (E34)	WK 1123/1	KC 16	PP 854	
<b>FP-103.21</b>	Ford: Maverick, Nissan: Almera, Bluebird, Cherry, Laurel, Patrol, Patrol-GR, Pick-Up, Primera, Serena, Sunny, Terrano, Terrano-II, Trade, Vanette	WK 940/6	KC 67	PP 857	PDS-6.4
<b>FP-105.21</b>	Fiat: Palio, Siena; Fiat Auto Poland: Palio Weekend, Seicento, Siena	WK 510	KL 238	PS 921	FPP-06
<b>FP-106.32</b>	IMR: 034.07.918; IMT: Massey Ferguson M533, M555; Massey Ferguson: MF25, MF30, MF35, MF65; Volvo V.I.: L465, L475, L485	P 923/1 x	KX 20		
<b>FP-107.32</b>	IMR: 033.12.220; IMT: Massey Ferguson M533, M538; Massey Ferguson: MF20, MF35, MF65, MF165; TAM: 2000	P 824 x	KX 25		
<b>FP-108.21</b>	Audi: A2; Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza-II, Ibiza-III; Skoda: Fabia; Volkswagen: Lupo, Polo-III, Polo-IV, Polo-2000	WK 512	KL 84		
<b>FP-109.21</b>	Audi: A3, A4, TT; Seat: Leon; Skoda: Octavia; Volkswagen: Bora, Golf-IV, LT-28, New Beetle, Passat	WK 730/1	KL 79	PP 836/1	FPW-22
<b>FP-111.21</b>	Audi: A3, A4, A6; Seat: Leon, Toledo-II; Skoda: Octavia; Volkswagen: Bora, Golf-IV, New Beetle, LT-28/35/46	WK 853/3 WK 853/3 x	KL 147D	PP 839/1	PDS-7.4.1
<b>FP-115.21</b>	Ford: Cargo; Iveco: 190-seria, 220-seria, 240-seria, 260-seria, 330-seria	WK 940/5	KC 8	PP 861/3	
<b>FP-116.21</b>	Scania: 94-seria, 114-seria, 124-seria, 144-seria	WK 940/12	KC 94	PP 963	
<b>FP-117.21</b>	Land Rover: Freelander; Łada: Nova, Samara; Rover: 25, 45, 100, 200, 400	WK 612/3 WK 612/5	KL 182	PP 942	
<b>FP-118.21</b>	Citroen: Berlingo, Evasion, Saxo, XM, Xantia, Xsara, Xsara Picasso, ZX; Fiat: Scudo, Ulysse; Lancia: Zeta; Peugeot: 106, 206, 406, 806	WK 612	KL 72	PP 831/1	FPW-26
<b>FP-119.21</b>	Renault: Clio-I, Clio-II, Clio Symbol, Espace, Kangoo, Laguna-I, Laguna-II, Megane, Megane Scenic, Megane Scenic II, Thalia	WK 612/1	KL 72	PP 831/1	FPW-26
<b>FP-120.21</b>	BMW: Seria 3..(E36), Seria 3..(E46), Seria 5..(E34), Seria 5..(E39), Seria 7..(E38), Seria 8..(E31)	WK 516/1	KL 66	PP 832/1	
<b>FP-121.32</b>	ARO: 240-244; Citroen: CX; Fiat: Ducato; Peugeot: 204, 304, 305, J5, J7, J9; Renault: Clio-I, Express, Master, Rapid, Trafic; Renault(RVI): B-seria, S-seria, SB-seria, SC-seria, SG-seria, SM-seria	P 78 x	KX 13	PM 815	WP20-7x
<b>FP-122.21</b>	Audi: 80, A4, A6; Volvo: 850, S70, S80, V70; Volkswagen: Passat	WK 845/1	KC 69	PP 850	PDS-8.1
<b>FP-123.21</b>	Honda: Accord-IV, Accord-V, Accord-VI, CR-V, Civic-V, Civic-VI, HR-V, Integra, Legend, Logo, Prelude, Shuttle; Rover: 400	WK 68/1	KL 185	PP 930	FPW-25
<b>FP-125.21</b>	Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza-II, Inca, Toledo-I; Volkswagen: Caddy-II, Lupo, Polo-III	WK 841	KL 77	PP 839/2	

<b>FP-127.21</b>	Mitsubishi: Carisma; Volvo: S40, V40, S70, V70	WK 850	KL 71	PP 866/1	
<b>FP-128.21</b>	Toyota: Celica, Cressida, Landcruiser, Supra	WK 68/2			FPW-16
<b>FP-142.32</b>	Citroen: Evasion, XM, Xantia; Fiat: Scudo, Ulysse; Lancia: Zeta; Peugeot: 406, 605, 806	P 738 x	KX 74	PM 858/1A	WP41-6x
<b>FP-144.32</b>	Renault: Clio-I, Express, Megane, Megane Scenic, Rapid, Safrane	P 735 x	KX 75D	PM 858/2	WP41-7x
<b>FP-145.21</b>	Audi: 100	WK 845/2	KC 36	PP 850/1	PDS-8.1
<b>FP-146.32</b>	Waertsilae: silniki	P 19 185			
<b>FP-147.32</b>	Lombardini: silniki (Fleetguard FF5280)	P 53			
<b>FP-148.32</b>	Lombardini: silniki (Fleetguard FF5281)				
<b>FP-149.10E</b>	Mercedes: Actros, Axor	PU 999/1 x		PE 935	
<b>FP-150.10E</b>	Mercedes: C-klase (W202), CLK-klase (C209), E-klase (W210), M-klase (W163), S-klase (W220)	PU 839 x	KX 70D	PE 962	
<b>FP-151.10E</b>	Mercedes: Atego, Axor, Econic, Vario, 7t-seria, 8t-seria, 9t-seria, 11t-seria, 13t-seria, 15t-seria	PU 1046/1 x		PE 935/1	WP15-45x
<b>FP-152.21</b>	Mercedes: Sprinter, V-klase, Vito	WK 842/13	KL 100/2	PP 841/1	
<b>FP-153.21</b>	Land Rover: Defender, Discovery-II	WK 730/2	KC 80	PP 969	
<b>FP-154.21</b>	BMW: Seria 3..(E36), Seria 5..(E34)	WK 845/4	KC 47	PP 940	
<b>FP-155.21</b>	Seat: Cordoba, Ibiza, Inca; Volkswagen: Caddy, Polo	WK 823	KL 103	PP 960	
<b>FP-156.21</b>	Mitsubishi: Carisma; Renault: Espace, Laguna; Volvo: S40, V40	WK 718/2	KC 76	PP 932	
<b>FP-157.21</b>	Audi: A4, A6; Volkswagen: Passat	WK 842/11	KC 80	PP 850/2	
<b>FP-158.21</b>	Audi: A4, A6, A8; Skoda: Superb; Volkswagen: Passat	WK 823/1	KL 154	PP 839/4	
<b>FP-159.21</b>	Ford: Fiesta Courier-II, Fiesta-IV, Focus, Tourneo Connect, Transit Connect	WK 853/7		PP 838/2	
<b>FP-160.21</b>	BMW: Seria 3..(E30), Seria 5..(E34)	WK 1123	KC 33	PP 854/1	
<b>FP-161.21</b>	Hyundai: Accent, S-Coupe; Mitsubishi: Colt, Galant, Lancer, Pajero, Space Runner	WK 612/4	KL 130	PP 863	
<b>FP-162.21</b>	Ford: Transit-95	WK 850/2	KC 109	PP 848/1	PDS-6.6
<b>FP-163.21</b>	Fiat: Doblo, Multipla, Palio, Siena, Punto-II	WK 854/1			
<b>FP-164.21</b>	Alfa Romeo: 145, 146, 156, 166; Fiat: Brava, Bravo, Multipla, Punto-II; Lancia: Lybra	WK 853/8	KC 103	PP 954	
<b>FP-165.21</b>	Fiat: Doblo, Multipla, Palio, Siena, Punto-II	WK 829/2		PP 966	
<b>FP-166.21</b>	Hyundai: Elantra, SantaFe, Trajet	WK 853/14		PP 979	
<b>FP-167.32</b>	Dacia: Solenza; Opel: Arena; Renault: Clio-II, Kangoo, Laguna-I, Megane-I, Scenic-I, Scenic-II, Trafic-I; Suzuki: Samurai	P 716/1 x	KX 79D	PM 815/1	WP20-17
<b>FP-168.32</b>	Opel: Astra-G, Astra-H, Combo-B, Corsa-C, Frontera, Meriva, Omega-B, Signum, Sintra, Vectra-B, Vectra-C, Zafira; Saab: 9-3, 9-5; Suzuki: Wagon R+	P 732 x	KX 78D	PM 936	WP10-13x
<b>FP-169.32</b>	Mitsubishi: Carisma, Space Star; Nissan: Primera-II; Opel: Movano-I; Renault: Avantime, Espace-III, Espace-IV, Kangoo, Laguna-I, Laguna-II, Master-I, Master-II, Megane-II, Safrane, Scenic-III, Vel Satis; Volvo: S40, V40	P 733/1 x	KX 83D	PM 816/1	WP20-16x
<b>FP-170.21</b>	Seat: Cordoba-III, Ibiza-IV; Skoda: Fabia; Volkswagen: Polo-IV	WK 853/12	KL 157D	PP 839/5	
<b>FP-171.21</b>	BMW: Seria 3..(E36), Seria 5..(E34), Seria 5..(E39), Seria 7..(E38)	WK 845/6	KC 98	PP 940/2	
<b>FP-172.21</b>	Ford: Mondeo-III	WK 853/13	KL 230	PP 838/3	
<b>FP-173.21E</b>	Dacia: Solenza; Renault: Clio-II, Kangoo, Laguna-I, Megane-I, Scenic-I, Scenic-II	PU 822 x	KX 81D	PE 815/2	
<b>FP-174.21E</b>	Citroen: Berlingo, C-15, Jumpy, Xsara; Fiat: Scudo; Peugeot: Expert, Partner, 206, 306	PU 1021 x	KX 84D	PE 816/2	WP15-40x
<b>FP-176.21E</b>	Citroen: Berlingo, C5, Evasion, Jumpy, Xantia, Xsara, Xsara Picasso; Fiat: Scudo; Peugeot: Expert, Partner, 206, 306, 307, 406, 607, 806; Suzuki: Grand Vitara, Vitara	PU 922 x	KX 87D	PE 816/3	WP15-35x
<b>FP-177.21E</b>	Berlingo, C5, C8, Jumpy, Xantia, Xsara, Xsara Picasso; Fiat: Scudo, Ulysse; Lancia: Phedra; Peugeot: Expert, Partner, 307, 406, 607, 807	PU 830 x	KX 85D	PE 816/4	
<b>FP-178.21E</b>	Audi: A3; Seat: Altea, Toledo-III; Skoda: Octavia; Volkswagen: Bora, Caddy-III, Golf-V, Touran	PU 936 x PU 936/2 x	KX 178D	PE 973	
<b>FP-179.21</b>	Ford: Explorer, Focus, Tourneo Connect, Transit Connect	WK 512/1	KL 181	PP 865/2	
<b>FP-180.21</b>	Citroen: Jumper-I, Jumper-II; Fiat: Doblo, Ducato-94, Ducato-02; Peugeot: Boxer-I, Boxer-II	WK 854/6		PP 968	
<b>FP-181.21</b>	Ford: Transit-2000	WK 8105		PP 848/2	
<b>FP-182.21</b>	Ford: Focus, Mondeo			PP 838/4	
<b>FP-183.21</b>	Fiat: Brava, Bravo, Marea	WK 853/9		PP 966/1	
<b>FP-184.21</b>	Fiat: Ducato-94, Marea; Lancia: Kappa	WK 842/8	KC 38		
<b>FP-185.21</b>	Seat: Arosa; Volkswagen: Lupo, Polo-III	WK 842/12		PP 839/7	
<b>FP-186.21</b>	Ford: Galaxy; Seat: Alhambra; Volkswagen: Sharan	WK 853/11		PP 839/6	
<b>FP-187.21</b>	MAN: FE-seria, F2000-seria, LE-seria, L2000-seria, ME-seria, M2000-seria	WDK 724 WDK 725	KC 102	PP 837/1	
<b>FP-188.21</b>	Mercedes: C-klase (W202), C-klase (W203), CL-klase (CL215), CLK-klase (C208), CLK-klase (C209), E-klase (W210), G-klase (W463), S-klase (W220)	WK 720	KL 82	PP 947/1	
<b>FP-189.21</b>	Mercedes: A-klase (W168), Vaneo	WK 711/1	KL 87	PP 947	
<b>FP-190.21</b>	Mercedes: A-klase (W168), Vaneo	WK 842/17	KL 100/1	PP 841/1	
<b>FP-191.21</b>	Audi: A3; Seat: Altea, Cordoba-III, Ibiza-IV; Skoda: Fabia, Octavia; Volkswagen: Caddy-III, Golf-V, Polo, Touran	WK 59 x	KL 176/6D	PP 836/3	FPW-29
<b>FP-192.21</b>	Caterpillar: maszyny budowlane (Fleetguard FS19531)				

<b>FP-193.21</b>	Caterpillar: maszyny budowlane (Fleetguard FS19530)				
<b>FP-195.21</b>	VOLVO V.I.: FH12, FL12, FM10, FM12	WK 962/7	KX 75	PP 964	PD-12.5
<b>FP-196.21</b>	Mercedes: C-klasa (W203), CLK-klasa (C209), G-klasa (W463), M-klasa (W163)	WK 822/1	KL 179	PP 841/4	
<b>FP-197.21</b>	Audi: A2	WK 829	KL 197	PP 839/8	
<b>FP-198.21</b>	BMW: Seria 3..(E46), Seria 5..(E39), X-5; Land Rover: Range Rover-III	WK 841/1	KL 160/1	PP 940/3	
<b>FP-199.21</b>	Mercedes: Sprinter	WK 842/18	KL 174	PP 841/3	
<b>FP-200.21</b>	Mercedes: Sprinter	WK 842/20	KL 195	PP 841/5	
<b>wkłady filtrów powietrza / air filter cartridges</b>					
<b>WFP-01.11</b>	Fiat Auto Poland: Fiat 126P	C 816/1		AR 215	WA20-75
<b>WFP-02.11</b>	Daewoo FSO Motor: Polonez, Polonez Truck; Łada: Forma, Nova, Samara	C 2443	LX 158	AR 214A	WA20-220
<b>WFP-03.11</b>	Mercedes: 200D, 240D, 300D, 210, 310, 410	C 30 122	LX 264	AR 204	WA20-550
<b>WFP-04.12</b>	Polmo: kompresory				
<b>WFP-05.21</b>	Ford: Escort, Orion; Volkswagen: Golf-I, Golf-II, Jetta, Passat, Scirocco	C 3474	LX 218	AP 002	WA50-250
<b>WFP-06.11</b>	Skoda: Favorit, Forman	C 2751	LX 202	AR 255	WA20-240
<b>WFP-07.21</b>	Ford: Maverick; Isuzu: Gemini; Nissan: 100NX; Subaru: Forester, Impreza, Legacy; Opel: Astra-F, Corsa-A, Kadett-E, Vectra-A	C 2974	LX 588	AP 020	WA50-226
<b>WFP-08.21</b>	BMW: Seria 3..(E30), Seria 3..(E36), Seria 5..(E28), Seria 5..(E34), Seria 7..(E32), Seria 8..(E31)	C 26 110/1	LX 105	AP 026	WA50-90
<b>WFP-09.11</b>	Autosan: H9; Bizon-Plock: kombajny			AR 200	WA20-600
<b>WFP-10.12</b>	Autosan: A-seria, H-seria; Bizon Plock: kombajny: Gigant, Rekord; Bumar-Fablok: dźwigi: DST-seria; Bumar-Warynski: ładowarki: K-seria, ŁK-seria, ŁT-seria; Huta Stalowa Wola: dźwigi: T-seria, Huta Stalowa Wola: ładowarki: HD-seria, Ł-seria; Ikarus: 200-seria; Iveco: 180-seria, 220-seria, 240-seria, 260-seria, 320-seria, 330-seria, 370-seria; M.A.N.: 15t-seria, 17t-seria, 19t-seria, 22t-seria, 24t-seria, 26t-seria, 30t-seria, 32t-seria; TAM: 190-seria, 260-seria; ZM-Bumar Łabedy: dźwigi	C 29 939		AM 404	WA30-1200
<b>WFP-10.12S</b>	Wkład wewnętrzny: WFP-10.12	C 17 149	LXS 25	AM 404W	WA40-1200
<b>WFP-11.11</b>	Skoda: 100, 1000MB; Trabant	C 1134/1		AR 211	WA20-100
<b>WFP-12.11</b>	Skoda: 105-130	C 1150	LX 199	AR 212	WA20-140
<b>WFP-13.11</b>	Fiat: 127, 128, Fiorino, Panda; Suzuki: Alto, Marutti	C 2120	LX 157	AR 213	WA20-90
<b>WFP-14.21</b>	Nissan: Micra	C 1618	LX 725	AP 124	WA50-115
<b>WFP-15.12</b>	Volkswagen: LT28/31/35/40/45	C 13 135	LX 49	AM 415	WA31-580
<b>WFP-16.12</b>	Mercedes: 207-210, 307-310, 407-410	C 15 248	LX 83	AM 406	WA30-450
<b>WFP-17.12</b>	Volkswagen: Transporter/Bus (T-3), LT28/31/35/40/50/55	C 13 114/4	LX 200	AM 413	WA30-600
<b>WFP-18.21</b>	Fiat: Cinquecento, Seicento	C 2345	LX 532	AP 022	WA50-180
<b>WFP-19.21</b>	Fiat: Panda, Tipo, Uno; Lancia: Y10	C 1832/1	LX 152	AP 040	WA50-110
<b>WFP-20.21</b>	Ford: Transit-86, Transit-92	C 24 130	LX 615	AP 023	WA50-460
<b>WFP-21.21</b>	Fiat: 126P BIS	C 2629		AP 019	WA50-120
<b>WFP-22.12</b>	Daewoo-AVIA: A-seria, DAF: F-seria; M.A.N.: 6t-seria, 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 12t-seria, 14t-seria, 16t-seria, 17t-seria; Volkswagen: LT28/31/35/40/45/50/55	C 17 225/3	LX 236	AM 414	WA30-500
<b>WFP-23.21</b>	Opel: Astra-F	C 3167/1 C 3175/3 C 3175/4 C 3178	LX 389 LX 390	AP 050	WA50-235
<b>WFP-24.21</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta-II, Orion	C 4476	LX 118	AP 016	WA50-237
<b>WFP-25.21</b>	Ford: Escort, Orion	C 3569	LX 117	AP 044	WA50-236
<b>WFP-26.21</b>	Opel: Callibra, Vectra-A; Volvo: 760	C 2991 C 2991/2	LX 430	AP 057	WA51-290
<b>WFP-27.21</b>	Opel: Callibra, Vectra-A	C 2991/1 C 2999	LX 414	AP 057	WA50-290
<b>WFP-28.21</b>	Fiat: Tempra, Tipo, Uno; Lancia: Dedra, Delta	C 2440/1	LX 454	AP 042	WA50-160
<b>WFP-29.21</b>	Ford: Granada, Scorpio, Sierra	C 26 109	LX 119	AP 046	WA50-380
<b>WFP-30.12</b>	Deutz-Fahr: Agrocompakt, Agrostar, Agroxta	C 17 250	LX 748	AM 444/1	WA31-650
<b>WFP-30.12S</b>	Wkład wewnętrzny: WFP-30.12	CF 811	LXS 61		
<b>WFP-31.12</b>	ABG: Titan; Deutz-Fahr: Agrocompakt, Seria-D, Seria-DX	C 17 134 C 17 160	LX 196 LX 498		WA31-650
<b>WFP-31.12S</b>	Wkład wewnętrzny: WFP-31.12	CF 711			
<b>WFP-32.21</b>	Mazda: 323	C 3336/1	LX 428	AP 047	WA50-215
<b>WFP-33.11</b>	Honda: Accord-II; Renault: Clio-I	C 2766	LX 317	AR 276	WA20-215
<b>WFP-34.21</b>	Citroen: AX, BX, C5, Evasion, Jumpy, Xantia, ZX; Fiat: Scudo, Ulysse; Lancia: Zeta; Peugeot: 106, 406, 607, Expert; Rover: Metro	C 33 156	LX 572	AP 021	WA50-480
<b>WFP-35.21</b>	Opel: Combo-A, Corsa-B, Tigra	C 2256 C 2256/1	LX 523	AP 071	WA50-310

<b>WFP-36.21</b>	Volkswagen: Golf-III, Vento	C 27 154/1	LX 405	AP 063	WA50-550
<b>WFP-36.21A</b>	BMW: Seria 5..(E34), Seria 5..(E39), Seria 7.. (E32), Seria 7.. (E38), Seria 8.. (E31)	C 26 151, C 26 168	LX 422	AP 063/1	
<b>WFP-37.21</b>	Ford: Escort, Escort Express, Orion	C 26 138/1	LX 435	AP 067	WA50-444
<b>WFP-38.21</b>	Daewoo: Cielo; Opel: Kadett-E	C 2694	LX 103	AP 054	WA50-293
<b>WFP-39.12</b>	DAF: F..2100-seria, F..2300, F..2500, F.. 2600, F.. 2800; IVECO: 160-seria, 170-seria, 180-seria, 190-seria, 220-seria, 240-seria, 260-seria, 300-seria, 330-seria, 340-seria, 370-seria; Liaz: 18t-seria,; M.A.N.: 16t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 22t-seria, 24t-seria, 25t-seria, 26t-seria, 27t-seria, 32t-seria, 33t-seria, 38t-seria, 40t-seria, 48t-seria; Mercedes: Actros; Renault(RVI): D-seria, PR-seria; Scania: L-seria, LS-seria, LT-seria LBS-seria; STEYR: 12t-seria, 14t-seria, 18t-seria, 19t-seria, 22t-seria, 26t-seria, 32t-seria, 33t-seria, 40t-seria	C 24 650/1	LX 271	AM 402	WA30-1100
<b>WFP-40.12</b>	Liaz: 100-seria, 18.23, 19.33, 19.38, 24.33, 34.33; Tatra: T-seria			AM 401	WA30-1400
<b>WFP-41.12</b>	Volvo V.I.: FL7, FL10, FS7	C 26 1220		AM 442/2	
<b>WFP-42.12</b>	Volvo V.I.: F10	C 27 1581		AM 442	WA30-2500
<b>WFP-43.12</b>	Scania: 82-seria, 92-seria, 112-seria, 116-seria, 140-seria	C 30 880/1 C 30 880/2	LX 450	AM 449	
<b>WFP-44.12</b>	Kamaz: modele do 01/99			AM 400	WA30-740
<b>WFP-44.12A</b>	Kamaz: modele od 01/99				WA30-890
<b>WFP-45.11</b>	Audi: 80,100, Coupe; Seat: Cordoba, Ibiza-II, Ibiza-III, Marbella; Skoda: Favorit, Felicja, Forman; Volkswagen: Derby, Golf-II, Golf-III, Passat, Polo, Santana, Scirocco	C 2852 C 2852/2 C 2852/5 C 2873/1	LX 208	AR 201	WA20-260 WA20-260/1
<b>WFP-46.12</b>	Mercedes: MB-seria(631)	C 15 127/1	LX 496	AM 407	WA30-410
<b>WFP-47.12</b>	Fortschritt: E-seria	C 25 429		AM 444	WA30-430
<b>WFP-48.12</b>	ADAL: lakiernie proszkowe			AM 480	WA30-2200/A
<b>WFP-48.12A</b>	ADAL: lakiernie proszkowe				WA30-2200
<b>WFP-49.21</b>	Fiat: Punto-I; Lancia: Y	C 3874	LX 592	AP 092	WA50-122
<b>WFP-50.21</b>	Mazda: 323-IV, MX-5	C 2552/2	LX 350	AP 111	WA50-211
<b>WFP-51.21</b>	Ford: Fiesta Courier-II, Fiesta-IV, Probe, Puma, Mazda: 121, 323F, 626-III, 626-IV	C 2573	LX 547	AP 112	WA50-231/1
<b>WFP-52.21</b>	Mercedes: 190-seria (W201), 200 (W124)	C 29 126/2 C 29 126/3	LX 95	AP 010	WA50-390
<b>WFP-53.21</b>	BMW: Seria 3..(E21), Seria 3..(E30), Seria 5..(E12), Seria 5..(E28), Seria 6..(E24), Seria 7..(E23)	C 3394	LX 36	AP 025	
<b>WFP-54.21</b>	Citroen: XM, Xantia; Peugeot: 605	C 35 134	LX 333	AP 058	
<b>WFP-55.21</b>	Audi: 100, 200; Lada: 2110, 2111, Samara; Porsche: 924; Seat: Terra; Volvo: 240; Volkswagen: Derby, Polo-II, Transporter/Bus (T-2), Transporter/Bus (T-3); Wartburg: 1.3	C 22 117 C 22 117/1	LX 220	AP 006	WA50-440
<b>WFP-56.21</b>	Dacia: Duster; Opel: Ascona-B, Ascona-C, Kadett-D, Kadett-E, Rekord-E; Renault: Expres, Rapid, Safrane, R5, R9, R11, R18, R20, R21, R25; Volvo: 340	C 39 108	LX 35	AP 015	WA50-350
<b>WFP-57.21</b>	Audi: 80, 90, 100, Coupe; Volkswagen: Caddy-I, Golf-I, Golf-II, Jetta, Passat, Santana	C 34 109	LX 54	AP 004	WA50-370
<b>WFP-58.21</b>	Audi: A4, A6; BMW: Seria 5..(E34), Seria 5..(E39), Seria 7..(E32), Seria 7..(E38), Seria 7..(E31); Opel: Omega-A, Senator-B; Volkswagen: Passat	C 26 144 C 26 168/2	LX 448	AP 056	WA50-500
<b>WFP-59.21</b>	Audi: 80, 100, 200, A6; Volkswagen: Corrado, Golf-I, Golf-II, Jetta, Passat	C 31 152/1	LX 296	AP 005 AP 062	WA50-490 WA51-490
<b>WFP-60.21</b>	Alfa Romeo: 145, 146; Fiat: Tempra, Tipo; Lancia: Dedra, Delta	C 2571/1	LX 453	AP 041	WA50-225
<b>WFP-61.11</b>	Daewoo Motor Poland: Lublin-II, Lublin-III			AR 233	WA20-250
<b>WFP-62.11</b>	Skoda-Liaz: MTS			AM 403	
<b>WFP-63.12</b>	Renault (RVI): CBH-seria, CLM-seria, GB-seria, GBH-seria, GR-seria, R-seria	C 27 1397	LX 31	AM 426	WA30-1950
<b>WFP-64.21</b>	Seat: Toledo-I	C 28 107	LX 419	AP 139	
<b>WFP-65.21</b>	Volkswagen: Caddy-I, Golf I, Golf II, Jetta, Scirocco	C 2039	LX 266	AP 013	WA50-150
<b>WFP-66.21</b>	Fiat: Croma; Lancia: Kappa, Thema	C 30 125	LX 460/1	AP 038	WA50-545
<b>WFP-67.21</b>	Seat: Ibiza-I, Malaga	C 2673/1	LX 112	AP 059	WA50-240
<b>WFP-68.21</b>	Mazda: 323-III	C 2477	LX 320	AP 110	WA50-294
<b>WFP-69.21</b>	Fiat: Cinquecento, Punto, Seicento	C 2341	LX 580	AP 076	WA50-200
<b>WFP-70.12S</b>	Wkład wewnętrzny: WFP-40.12 i WFP-181.12	C 19 150		AM 401W	WA40-1400
<b>WFP-71.21</b>	Mercedes: 200 (W123/124)	C 4190 C 4190/1	LX 66 LX 258	AP 027	
<b>WFP-72.21</b>	Opel: Ascona-C, Kadett-D, Kadett-E	C 2668	LX 90	AP 048	
<b>WFP-73.21</b>	Audi: 80; Volkswagen: Caddy, Golf-I, Jetta, Passat, Scirocco	C 2860 C 2860/3	LX 259	AP 003	
<b>WFP-74.21</b>	Daewoo: Espero, Nexia; Opel: Kadett-E	C 2598	LX 316	AP 082	WA50-381
<b>WFP-75.21</b>	Mercedes: E-klasa (124), 260 (W126)	C 41 173	LX 114	AP 037	WA50-228
<b>WFP-76.21</b>	Mercedes: 190-seria (W201), 200 (W124)	C 38 163/1 C 38 163/2		AP 011	WA50-470

<b>WFP-77.21</b>	Mercedes: 300D (W124), 350GD (W463)	C 48 183	LX 97	AP 012	WA50-615
<b>WFP-78.21</b>	Fiat: Fiorino, Uno	C 3166	LX 495	AP 043	
<b>WFP-79.21</b>	Ford: Fiesta Courier, Fiesta	C 2068	LX 337	AP 045	WA50-228
<b>WFP-80.21</b>	Mercedes: 190-seria (W201), 200E (W124), 230E (W124)	C 41 121	LX 61	AR 036	WA50-465
<b>WFP-81.21</b>	Citroen: Berlingo, Xantia, Xsara, ZX; Peugeot: 306, 405, 406, Partner; Renault: Clio-II, Clio Symbol, Kangoo, Thalia	C 3173	LX 488	AP 080	WA50-382
<b>WFP-82.21</b>	Volvo: 740, 940	C 34 200	LX 717	AP 066	
<b>WFP-83.21</b>	Daihatsu: Charade	C 2169 C 2169/1		AP 018	WA50-300
<b>WFP-84.21</b>	BMW: Seria 5..(E34), Seria 7.. (E32)	C 39 161	LX 106	AP 032	
<b>WFP-85.21</b>	Ford: Turneo, Transit-92, Transit-95	C 32 120/1	LX 492	AP 061	WA50-234
<b>WFP-86.21</b>	BMW: Seria 5..(E34)	C 33 130	LX 408	AP 031	
<b>WFP-87.21</b>	Seat: Cordoba, Ibiza-II, Toledo-I; Skoda: Felicia; Volkswagen: Caddy-II, Polo-III	C 28 136/1	LX 418	AP 140	WA50-445
<b>WFP-88.21</b>	Audi: 100	C 46 150	LX 491	AP 007	
<b>WFP-89.21</b>	BMW: Seria 5..(E12)	C 3483	LX 198	AP 030	
<b>WFP-90.21</b>	Volvo: 240, 340	C 3483/1	LX 59	AP 064	WA50-305
<b>WFP-91.21</b>	Opel: Omega-A	C 2696	LX 432	AP 073	WA50-380
<b>WFP-92.21</b>	Alfa-Romeo: 75, 90	C 3475	LX 456	AP 083	
<b>WFP-93.21</b>	Alfa Romeo: 164	C 3471	LX 458	AP 087	WA50-302
<b>WFP-94.21</b>	Alfa Romeo: 75, 90	C 3871		AP 084	
<b>WFP-95.21</b>	Fiat: Ritmo; Seat: Ibiza I, Malaga, Ritmo, Ronda	C 3687	LX 178	AP 014	WA50-227
<b>WFP-96.21</b>	Fiat: Fiorino, Regata, Ritmo	C 3461	LX 462	AP 017	
<b>WFP-97.21</b>	Volvo: 740, 940, 960, S90, V90	C 29 122/1	LX 443	AP 065	WA50-455
<b>WFP-98.21</b>	Fiat: Panda, Uno	C 2568/1	LX 916	AP 075	WA50-204
<b>WFP-99.21</b>	Ford: Mondeo-I, Mondeo-II	C 40 107	LX 522	AP 074	WA50-389
<b>WFP-101.21</b>	Alfa Romeo: 75			AP 085	
<b>WFP-102.21</b>	Mercedes: 190-seria (W201), 230E (W123), 230E (W124)	C 37 107	LX 58	AR 033	WA20-360
<b>WFP-103.21</b>	Opel: Manta-B, Rekord-E	C 2163	LX 89	AP 055	WA50-220
<b>WFP-104.21</b>	Opel: Kadett-E	C 25 118	LX 347	AP 052	WA50-443
<b>WFP-105.21</b>	Mercedes: 190-seria (W201), E-klasa (124)	C 23 148	LX 312	AP 034	WA50-452
<b>WFP-106.21</b>	Daewoo: Polonez			AP 028/1	WA50-388
<b>WFP-107.21</b>	Renault: Espace, Laguna-I	C 3377	LX 541	AP 132	WA50-295
<b>WFP-108.12</b>	DAF: F.. 2000-seria; Iveco: 80-seria, 90-seria, 110-seria, 160-seria, 175-seria, 190-seria, 260-seria, 370-seria; IFA: L60 01/87-12/90; M.A.N.: 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 11t-seria, 12t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 18t-seria, 19t-seria, 22t-seria, 24t-seria, 26t-seria, 30t-seria, 32t-seria; Mercedes: 8t-seria, 9t-seria, 11t-seria, 12t-seria, 13t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 18t-seria, 22t-seria, 24t-seria; Neoplan: Jetliner; Renault(RVI): D-seria, DG-seria, GB-seria, GC-seria, GF-seria, GLR-seria, GR-seria, GRH-seria, M (Midliner)-seria, ME-seria, PR-seria, R-seria, TB-seria, TF-seria; Scania: 80-seria, 111-seria, 145-seria; STAR: 12t-seria, 15t-seria; Steyr: 691, 791, 891, 1291, 1391	C 23 440/1 C 23 440/3	LX 227	AM 405	WA30-850
<b>WFP-109.12</b>	Volvo V.I.: F10, F12	C 27 1520	LX 84	AM 408	WA30-2100
<b>WFP-110.12</b>	Iveco: 190-seria, 220-seria, 240-seria, 260-seria, 320-seria, 330-seria	C 31 1170	LX 763	AM 409	WA30-1420
<b>WFP-112.12</b>	Volkswagen: Caravelle, Transporter/Bus(T-4)	C 17 201	LX 99	AM 422	WA31-660
<b>WFP-113.12</b>	DAF: F..2900-seria, F..3200-seria, 85-seria, 95-seria; Iveco: 370-seria; Scania: 93-seria, 113-seria	C 30 703	LX 531	AM 416	WA30-1150
<b>WFP-114.12</b>	Mercedes: 7t-seria, 8t-seria, 9t-seria, 11t-seria	C 20 356	LX 92	AM 418	WA30-510
<b>WFP-115.12</b>	Daewoo-AVIA: A60, A75; DAF: 95-seria, F.. 2000-seria, F.. 2300-seria, F.. 2700-seria, F.. 2800-seria, F.. 3300-seria, F.. 3600-seria; IVECO: 80-seria, 90-seria, 110-seria, 120-seria, 130-seria, 140-seria, 150-seria, 160-seria, 170-seria, 190-seria, 240-seria, 260-seria, M.A.N.: 6t-seria, 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 11t-seria, 12t-seria, ; Mercedes: 12t-seria, 13t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 19t-seria, 22t-seria, 26t-seria, 32t-seria, 35t-seria; Renault(RVI): D-seria, GC-seria, GF-seria, GLR-seria, GR-seria, PER-seria, PR-seria, TB-seria; Scania: 111-seria; TAM: 190-seria, 260-seria; STAR: 8t-seria, 10t-seria, 12t-seria	C 20 325/2	LX 265	AM 420	WA30-800
<b>WFP-117.12</b>	Mercedes: 14t-seria, 16t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 22t-seria, 25t-seria, 26t-seria, 30t-seria, 32t-seria, 33t-seria, 38t-seria,	C 33 922	LX 268	AM 423	WA22-600
<b>WFP-118.12</b>	Ford: Cargo; Iveco: 370-seria, 570-seria, 580-seria; Renault(RVI): G200-seria	C 24 719	LX 28	AM 428	WA30-900
<b>WFP-119.12</b>	Mercedes: 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 12t-seria, 13t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 16t-seria	C 21 338	LX 269	AM 429	
<b>WFP-120.12</b>	Iveco: 80-seria, 90-seria; TAM: 119-seria, 190-seria, 260-seria	C 24 870		AM 431	
<b>WFP-121.12</b>	DAF: F.. 1300-seria, F.. 1500-seria; Renault(RVI): JE-seria, JP-seria, JR-seria; Volvo V.I.: F-seria	C 22 471	LX 767	AM 439	WA10-700
<b>WFP-124.12</b>	Volvo V.I.: N7, N10, N12, NL	C 31 1093/2		AM 438	WA30-1090
<b>WFP-125.11</b>	STAR: 1142			AR 288	WA20-1300
<b>WFP-127.11</b>	Daewoo FSO Motor: Polonez; Rover: 200, 800	C 1577/1	LX 706	AR 286	WA20-225
<b>WFP-128.11</b>	Honda: Accord; Hyundai: Pony; Mitsubishi: Colt, Lancer	C 2652	LX 353	AR 227	WA10-130

<b>WFP-129.11</b>	Audi: 80; Volkswagen: Derby, Golf I, Golf II, Jetta, Passat, Polo, Polo II, Scirocco	C 2440 C 2540	LX 209 LX 431	AR 001	WA20-245
<b>WFP-130.11</b>	Opel: Ascona-A, Ascona-B, Ascona-C, Corsa-A, Kadett-C, Kadett-D, Kadett-E, Manta-A, Manta-B, Omega-A, Rekord-D, Rekord-E, Vectra-A	C 2846 C 2863	LX 113 LX 203	AR 202	WA20-255
<b>WFP-131.11</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta-I, Fiesta-II, Fiesta-III, Orion	C 2534	LX 108	AR 206	WA20-115
<b>WFP-132.11</b>	Ford: Transit-86, Transit-92	C 2582	LX 516	AR 225	WA20-270
<b>WFP-133.11</b>	Opel: Ascona-A, Ascona-B, Ascona-C, Corsa-A, Kadett-C, Kadett-D, Kadett-E, Manta-A, Manta-B; Seat: Ibiza, Malaga, Ronda	C 2536	LX 69	AR 203	WA20-245
<b>WFP-134.21</b>	Mercedes: 5t-seria, 6t-seria, 7t-seria, 8t-seria	C 60 230	LX 334	AP 068	WA50-750
<b>WFP-135.21</b>	Mercedes: Vario, 5t-seria, 6t-seria, 7t-seria, 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria	C 60 345	LX 335	AP 069	WA50-1125
<b>WFP-136.21</b>	Mercedes: Sprinter, V-klasa, Vito; Volkswagen: LT28/35/46	C 32 338	LX 511/1	AP 157	WA50-1090
<b>WFP-138.21</b>	Ford: Econovan; Hyundai: Accent; Mazda: 626-II, 929, E2000-seria, E-seria, Econovan	C 2562	LX 336	AP 114	WA50-170
<b>WFP-139.21</b>	Hyundai: Accent	C 2150	LX 920	AP 107	WA50-165
<b>WFP-140.21</b>	Hyundai: Accent, Lantra, Pony	C 2559	LX 745	AP 108/1	WA50-223
<b>WFP-141.21</b>	Hyundai: Lantra, Pony	C 2679	LX 790	AP 177/1	WA50-307
<b>WFP-142.21</b>	Volvo: 440, 460, 480	C 32 120	LX 492	AP 061	WA50-234
<b>WFP-143.21</b>	Mercedes: 190-seria (W201)	C 3555	LX 91	AP 008	
<b>WFP-145.21</b>	Alfa Romeo: 33; Lancia: Delta, Prisma	C 3177 C 3184	LX 148 LX 464	AP 024	
<b>WFP-146.21</b>	Fiat: Fiorino, Tipo	C 3578	LX 463	AP 039	
<b>WFP-147.21</b>	Opel: Corsa	C 2453/2	LX 869	AP 053	WA50-310
<b>WFP-148.21</b>	Opel: Combo-A, Corsa-B	C 2295	LX 524	AP 072	WA51-345
<b>WFP-149.21</b>	Fiat: Punto-I, Uno	C 3073	LX 480	AP 078	WA50-111
<b>WFP-150.21</b>	BMW: Seria 3..(E36)	C 2493	LX 500	AP 088	WA50-282
<b>WFP-151.21</b>	Alfa-Romeo: 145, 155; Fiat: Brava, Bravo, Marea	C 25 100	LX 618	AP 091	WA50-442
<b>WFP-152.21</b>	Hyundai: Excel, Scoupe	C 2363	LX 789	AP 108	
<b>WFP-153.21</b>	Mercedes: C-klasa (W202), CLK-klasa (W208); M-klasa (W163)	C 30 195/2	LX 439/1	AP 118/6	WA50-680
<b>WFP-154.21</b>	Opel: Commodore-C, Monza-A, Senator-A	C 3287	LX 633	AP 126	
<b>WFP-155.21</b>	Opel: Omega-B	C 27 100	LX 946	AP 127	
<b>WFP-156.21</b>	Opel: Omega-B	C 27 192	LX 946	AP 129	WA50-510
<b>WFP-157.21</b>	Renault: Laguna	C 2282	LX 475	AP 133	WA50-316
<b>WFP-158.21</b>	Renault: Laguna	C 27 103	LX 452	AP 134	
<b>WFP-159.21</b>	Renault: Traffic	C 3597	LX 143	AP 137	WA50-385
<b>WFP-160.12</b>	Mercedes: 208-210, 308-310, 408-410	C 15 200	LX 388	AK 435	WA22-850
<b>WFP-161.21</b>	BMW: Seria 3..(E30), Seria 5..(E28)	C 36 221	LX 109	AP 029	
<b>WFP-162.21</b>	Fiat: Punto-I; Lancia: Y	C 2657/1	LX 581	AP 077	WA50-229
<b>WFP-163.21</b>	Renault: Clio-I, Express, Rapid, Twingo	C 3042/1	LX 509	AP 079	WA50-190
<b>WFP-164.21</b>	Daewoo: Tico	C 2212		AK 317	WA23-130
<b>WFP-165.21</b>	Daewoo: Lanos	C 2229	LX 827	AP 082/1	WA53-220
<b>WFP-165.21A</b>	Daewoo: Lanos (papierowa wersja filtra)				
<b>WFP-166.21</b>	Fiat: Tempra, Tipo; Lancia: Dedra, Dedra	C 2657	LX 589	AP 095	
<b>WFP-167.21</b>	Fiat: Uno	C 2565	LX 510	AP 095/1	
<b>WFP-168.21</b>	Daewoo: Nubira	C 2537/1	LX 829	AP 082/2	WA53-270
<b>WFP-168.21A</b>	Daewoo: Nubira (papierowa wersja filtra)				
<b>WFP-169.21</b>	Nissan: 300ZX, Bluebird, Cherry	C 2860/2	LX 825	AP 121	
<b>WFP-170.12</b>	IVECO: 120-seria, 130-seria, 135-seria, 150-seria, 170-seria, 180-seria, 260-seria, 280-seria, 320-seria; M.A.N.: 8t-seria, 12t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 18t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 24t-seria, 25t-seria, EL-seria, EM-seria, NL-seria, SM-seria, ; Mercedes: 15t-seria; Neoplan: Skyliner	C 24 508	LX 345	AM 455	WA30-830
<b>WFP-171.12</b>	IVECO: EuroCargo, 90-seria	C 24 393	LX 562	AM 409/1	WA30-680
<b>WFP-172.21</b>	Daewoo: Leganza	C 2634/2	LX 828	AP 082/3	WA53-290
<b>WFP-174.12</b>	ABG: Jumbo, Titan; Claas: Dominator; John Deere: 900-seria, 1000-seria; Iveco: M-seria; Mercedes: 700, 800; Multicar: 26; Nissan: Patrol, Trade	C 15 165/3	LX 275	AM 406/1	WA30-325
<b>WFP-175.12</b>	DT: DT75, DT100, DT130			AM 411	WA30-971
<b>WFP-175.12S</b>	Wkład wewnętrzny: WFP-175.12			AM 411W	WA40-40/1
<b>WFP-177.12</b>	Nobas: UB-seria			AM 419	WA30-910
<b>WFP-178.12</b>	DAF: 400-seria; Landrover: Defender, Discovery-I, Range Rover-I	C 14 179/2	LX 872	AM 441	WA30-550
<b>WFP-179.12</b>	Karosa: mot. Renault; Renault(RVI): C-seria, CBH-seria, CLM-seria, G-seria	C 31 1256	LX 631	AM 459 AM 443	WA30-1325
<b>WFP-180.12</b>	Ikarus: 200-seria, M.A.N.: NG-seria, SG-seria, SL-seria, SUE-seria, UEL-seria	C 30 630	LX 299		WA30-950
<b>WFP-181.12</b>	Iveco: 175-seria, 180-seria, 190-seria, 240-seria, 260-seria, 340-seria, 380-seria, 400-seria, 440-seria, 720-seria; EuroClass-seria; ; M.A.N.: 12-seria, 14-seria, 16-seria, 18-seria, 20-seria, 22-seria, 23-seria, 24-seria	C 30 850/2	LX 436	AM 401/1	WA30-1450

<b>WFP-181.12</b>	M.A.N.: 25-seria, 26-seria, 27-seria, 30-seria, 32-seria, 33-seria, 35-seria, 40-seria, 41-seria, 48-seria; Mercedes: 16-seria, 17-seria, 18-seria, 19-seria, 24-seria, 25-seria, 26-seria, 30-seria, 32-seria, 35-seria	C 30 1537	LX 436	AM 401/1	WA30-1450
<b>WFP-182.21</b>	Volkswagen: Caravelle, Transporter-Bus (T-4)	C 29 198	LX 537	AP 157/2	WA51-451
<b>WFP-182.21A</b>	Volkswagen: Caravelle, Transporter-Bus (T-4) - wersja z prefiltrem		LX 538	AP 157/3	
<b>WFP-183.11</b>	Rover: 200, Metro	C 2634/1	LX 621	AR 347	
<b>WFP-184.11</b>	Nissan: Laurel	C 2650		AR 299	
<b>WFP-185.11</b>	Volkswagen: Caravelle, Transporter-Bus (T-4)	C 17 201/3	LX 314	AR 265	WA20-900
<b>WFP-186.11</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta-II, Orion	C 2135	LX 171	AR 205	WA20-95
<b>WFP-187.11</b>	Nissan: Micra; Renault: R5, R6	C 2027 C 2135/1	LX 48 LX 144	AR 228	
<b>WFP-188.11</b>	Renault: R4, R6	C 2146 C 2263	LX 140	AR 235	WA20-316
<b>WFP-189.11</b>	Mazda: B-seria; Mitsubishi: Galant, L200, Sapporo	C 2758		AR 298	
<b>WFP-190.11</b>	Daihatsu: Charmant; Mitsubishi: Celeste, Galant; Toyota: Camry, Carina, Celica, Corolla-III, Corolla-IV, Corona, HiLux	C 2637	LX 2	AR 270	
<b>WFP-192.11</b>	Ford: Sierra	C 2749	LX 202	AR 209	WA20-240
<b>WFP-193.11</b>	Ford: Escort, Fiesta-II, Orion	C 2736/2	LX 115	AR 222	
<b>WFP-194.11</b>	Fiat: Fiorino, Panda, Ritmo, Uno; Seat: Ibiza, Marbella, Panda	C 2436	LX 160	AR 230	WA20-190
<b>WFP-195.21</b>	Ford: Fiesta-III	C 2053	LX 800	AP 150	
<b>WFP-196.21</b>	Volvo: 850, C70, S70, V70	C 35 148	LX 686	AP 149	
<b>WFP-197.21</b>	Citroen: Xantia, Peugeot: 406	C 33 156/1	LX 572	AP 090	WA50-466
<b>WFP-198.21</b>	Opel: Vectra-B	C 34 116 C 34 116/1	LX 613 LX 614	AP 152	WA50-410
<b>WFP-199.21</b>	Fiat: Palio, Siena, Strada	C 2569	LX 887	AP 155	WA50-280
<b>WFP-200.21</b>	Audi: A3, TT; Seat: Leon, Toledo-II; Skoda: Octavia; Volkswagen: Bora, Golf-IV, New Beetle	C 37 153	LX 684	AP 149/1	WA50-485
<b>WFP-201.11</b>	Mazda: 323 I, 323-II	C 2446/1	LX 67	AR 292	
<b>WFP-202.11</b>	Ford: Granada, Sierra	C 2675	LX 184	AR 226	
<b>WFP-203.11</b>	Renault: Clio-I, Express, R5, R9, R11, R19	C 2555/2	LX 81	AR 229	WA20-235
<b>WFP-205.11</b>	Citroen: CX; Renault: Espace, Fuego, Kangoo, Megane, Megane Scenic, R18, R19, R20, R21, R25, Trafic	C 1380	LX 290	AR 275	WA20-205
<b>WFP-206.11</b>	Renault: Clio II, Espace, R5, R19, R21, R25, Trafic	C 1394 C 1394/1	LX 425	AR 305	WA20-275
<b>WFP-207.11</b>	Ford: Scorpio, Sierra	C 2953/1	LX 294	AR 223	WA20-230
<b>WFP-209.12</b>	Mercedes: 8t-seria, 9t-seria, 10t-seria, 11t-seria, 12t-seria, 13t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 18t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 22t-seria, 24t-seria, 25t-seria, 26t-seria, 30t-seria, 32t-seria, 33t-seria, 35t-seria	C 28 715	LX 263	AM 425	
<b>WFP-210.12</b>	Mitsubishi: Canter, L-300	C 14 179	LX 16	AM 430	WA30-390
<b>WFP-211.12</b>	Komatsu: FD-seria; TAM: 100-seria; Tatra: T131	C 16 190	LX 17	AM 430/1	
<b>WFP-212.12</b>	Mercedes: 8t-seria, 9t-seria, 11t-seria, 14t-seria, 15t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 18t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 22t-seria, 24t-seria, 25t-seria, 26t-seria, 33t-seria, 35t-seria	C 33 1305	LX 80	AM 424	
<b>WFP-213.12</b>	Volvo V.I.: FH12			AM 442/1	
<b>WFP-214.21</b>	Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza, Ibiza-III, Leon, Toledo-II; Skoda: Octavia; Volkswagen: Bora, Golf-IV, Lupo, Polo-III, Polo-2000	C 4287 C 4287/2	LX 571/1	AP 183	
<b>WFP-215.12</b>	Scania: 82-seria, 92-seria, 112-seria, 140-seria	C 24 650/3	LX 451	AM 448	
<b>WFP-217.11</b>	Daewoo Motor Poland: Lublin-III			AR 233/1	WA20-460
<b>WFP-218.21</b>	Daewoo: Matiz	C 2119	LX 877	AP 082/4	WA53-140
<b>WFP-218.21A</b>	Daewoo: Matiz (papierowa wersja filtra)				
<b>WFP-219.21</b>	Mercedes: E-klasse (W124)	C 29 144	LX 526	AP 010/1	WA50-420
<b>WFP-220.21</b>	Mercedes: V-klasse, Vito	C 33 256	LX 678	AP 158	WA50-650
<b>WFP-221.21</b>	Ford: Fiesta Courier, Fiesta, Probe, Puma; Mazda: 121, 323, 626	C 2667/1	LX 687	AP 151	WA50-231
<b>WFP-222.21</b>	Ford: Fiesta Courier, Fiesta	C 2056	LX 624	AP 151/1	
<b>WFP-223.21</b>	Opel: Vectra-B	C 22 120	LX 598	AP 153	
<b>WFP-224.21</b>	Ford: Ka	C 2982	LX 692	AP 156	WA50-296
<b>WFP-225.21</b>	Ford: Galaxy; Seat: Alhambra; Volkswagen: Sharan	C 32 154	LX 688	AP 159	WA50-415
<b>WFP-226.21</b>	Toyota: Camry, Carina-E, Carina-II, Celica, Corolla, MR, Picnic, RAV-4	C 31 101/1	LX 809	AP 146A	WA53-285
<b>WFP-227.21</b>	Mazda: 323-C, 323-F, 323-P, Premacy	C 2564	LX 534	AP 168	WA50-194
<b>WFP-228.21</b>	Mazda: 929, MPV	C 2483	LX 679	AP 169	
<b>WFP-229.21</b>	Audi: 100, A6	C 31 195	LX 339	AP 179	WA51-490
<b>WFP-230.21</b>	Mitsubishi: Carisma, Space Star; Volvo: S40, V40	C 35 124	LX 662	AP 180	WA50-405
<b>WFP-231.21</b>	Mitsubishi: Carisma; Volvo: S40, V40	C 35 156	LX 514	AP 181	
<b>WFP-233.21</b>	Mercedes: 190-seria (W201)	C 2998		AP 035	
<b>WFP-235.21</b>	Citroen: Saxo	C 32 119	LX 995	AP 080/1	

<b>WFP-236.21</b>	Fiat: Punto-I	C 2981	LX 689	AP 093	
<b>WFP-237.21</b>	Ford: Mondeo-I, Mondeo-II	C 37 148	LX 521	AP 099	WA50-530
<b>WFP-238.21</b>	Honda: Civic-V, Civic-VI; Nissan: 100NX, 200SX/ZX, Almera, Primera, Sunny	C 2329	LX 1266 LX 1298	AP 122 AP 154	WA50-155
<b>WFP-239.21</b>	Rover: 100, 200	C 2774	LX 632	AP 138	
<b>WFP-240.21</b>	Chrysler: Neon; Jeep: Cherokee, Wrangler			AP 003/1	
<b>WFP-241.21</b>	Jeep: Grand Cherokee			AP 003/2	
<b>WFP-242.21</b>	Opel: Vectra-B	C 24 128	LX 691	AP 020/1	
<b>WFP-243.21</b>	Ford: Scorpio	C 26 133	LX 579	AP 046/1	
<b>WFP-244.21</b>	Opel: Ascona-B, Kadett-C, Manta-A, Manta-B, Rekord-E; Peugeot: 205	C 3463	LX 285	AP 049	WA50-230
<b>WFP-245.21</b>	Opel: Sintra	C 2452	LX 722	AP 057/1	
<b>WFP-246.21</b>	Seat: Cordoba, Ibiza-II, Toledo; Volkswagen: Caddy, Polo-III	C 28 136	LX 417	AP 060	WA50-445
<b>WFP-248.21</b>	Kia: Pride; Mazda: Demio	C 2129	LX 675	AP 071/1	WA53-235
<b>WFP-249.21</b>	Fiat: Uno	C 3465/1		AP 097	
<b>WFP-250.21</b>	Lancia: Delta, Dedra	C 2571	LX 625	AP 086	
<b>WFP-252.21</b>	Mercedes: E-klase (W210); SSANYONG: Musso	C 34 175	LX 517	AP 118/1	WA50-627
<b>WFP-253.21</b>	Opel: Omega-B	C 27 181	LX 946	AP 128	
<b>WFP-254.21</b>	Toyota: Avensis/Avensis Verso, Carina-E	C 32 140 C 32 140/1	LX 979	AP 178	
<b>WFP-256.21</b>	BMW: Seria 3..(E36), Seria 3..(E46), Seria 5..(E39), Seria 5..(E38)	C 25 114	LX 343	AP 028	
<b>WFP-257.21</b>	Toyota: Camry, Carina-E, Carina II, Celica, Corolla-IV, Corolla-V, Corolla-VI, Corolla-VII, Corolla-VIII, MR-2, Picnic, RAV-4	C 31 101/1	LX 809	AP 146A	
<b>WFP-258.21</b>	Mercedes: Sprinter; Volkswagen: LT28/35/46	C 32 338/1	LX 513/1	AP 157/1	
<b>WFP-259.21</b>	Mazda: 626-III, 626-IV	C 33 125	LX 557	AP 161	WA50-465
<b>WFP-260.21</b>	Volvo: S40, V40	C 3594	LX 503	AP 165	
<b>WFP-261.11</b>	Audi: 100	C 3161	LX 181	AR 207	
<b>WFP-262.11</b>	Ford: Granada, Scorpio, Sierra	C 3975	LX 78	AE 208	WA25-300
<b>WFP-263.11</b>	BMW: Seria 3..(E21), Seria 3..(E30), Seria 5..(E12), Seria 5..(E28)	C 3260	LX 210	AR 210	
<b>WFP-264.11</b>	Opel: Ascona-B, Manta-B, Rekord-E	C 3171/1	LX 204	AR 216	
<b>WFP-265.11</b>	Opel: Ascona-B, Commodore-B, Commodore-C, Manta-B, Monza-A, Rekord-D, Rekord-E, Senator-A	C 3084	LX 216	AR 217	
<b>WFP-266.11</b>	Mercedes: 240D, 250CE/250SE/SL, 280E/SE/SEL/SL/SLC, 300SEL	C 15 120 C 16 162/1	LX 228 LX 246	AR 218	
<b>WFP-267.11</b>	Ford: Escort, Fiesta	C 1833	LX 278	AR 219	WA20-145
<b>WFP-268.11</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta-II, Orion	C 3338	LX 64	AE 220	
<b>WFP-269.11</b>	Ford: Fiesta	C 2938	LX 280	AR 221	
<b>WFP-270.11</b>	Dacia: Nova; Ford: Granada, Transit-77, Transit-95	C 2552/1	LX 166	AR 224	
<b>WFP-271.11</b>	Ford: Escort, Scorpio, Sierra	C 3055	LX 104	AR 238	
<b>WFP-272.11</b>	Daihatsu: Cuore; Nissan: Cabstar, Cherry, Praire, Sunny	C 2339	LX 67	AR 239	WA10-105
<b>WFP-273.11</b>	Ford: Scorpio	C 2950	LX 493	AR 241	
<b>WFP-274.11</b>	Asia Motors: Rocsta; Honda: Accord, Prelude, Quintet; Mazda: 626-I, 626-II, 626-III, 929, B-Seria	C 2963/1	LX 8	AR 243	WA10-145
<b>WFP-275.11</b>	Dacia: Duster; Renault: Fuego, R18; Volvo: 340, 343	C 3051 C 3051/1	LX 38	AR 244	WA20-195
<b>WFP-276.11</b>	Citroen: BX, C-15, Visa, ZX; Łada: Samara; Moskwicz: 21423; Peugeot: 205, 305, 309	C 1760	LX 486	AR 247	WA20-222
<b>WFP-277.11</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta-III, Orion	C 3034	LX 527	AE 250	WA20-137
<b>WFP-278.11</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta Courier, Fiesta-III, Orion	C 3032/1	LX 332	AE 251	WA20-135
<b>WFP-279.11</b>	Fiat: Argenta, Ducato, Fiorino; Lancia: Delta, Prisma; Peugeot: J5	C 1399/1	LX 55	AR 256	
<b>WFP-280.11</b>	Opel: Arena; Renault(RVI): B-seria; Renault: Espace, Master, Traffic, R21, R30	C 13 109	LX 147	AR 257	WA20-290
<b>WFP-281.11</b>	Ford: Granada	C 3382	LX 286	AR 259	
<b>WFP-282.11</b>	Ford: Escort, Escort Express, Fiesta-II, Orion	C 3044		AR 261	
<b>WFP-283.11</b>	Ford: Transit-77	C 2760	LX 50	AR 262	
<b>WFP-284.11</b>	DAF: 400; Saab: 900; Volkswagen: Transporter/Bus(T-3)	C 1996	LX 720	AR 266	
<b>WFP-285.11</b>	Mercedes: 250 (W114/123), 280S/8 (W108)	C 42 098	LX 183	AR 290	WA20-300
<b>WFP-286.11</b>	Opel: Rekord-E, Senator-A	C 13 137		AR 296	
<b>WFP-287.11</b>	Mercedes: 200 (W123), 230 (W123)	C 35 118	LX 262	AE 297	
<b>WFP-288.11</b>	Toyota: Celica, Crown, Hi-Lux, Supra; Volkswagen: Taro	C 20 189	LX 606	AR 307	WA20-800
<b>WFP-289.11</b>	Mercedes: E-klase (W124)	C 29 200	LX 558	AE 326	
<b>WFP-291.12</b>	Mercedes: 12t-seria, 14t-seria, 16t-seria, 17t-seria, 18t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 22t-seria, 24t-seria, 25t-seria, 26t-seria, 30t-seria, 32t-seria, 35t-seria, 38t-seria	C 33 1015	LX 441	AM 440	WA30-1300
<b>WFP-292.12</b>	Iveco: Daily-II, Daily-III	C 16 247/1	LX 610	AM 406/2	WA20-1000
<b>WFP-293.12</b>	Iveco: EuroStar, EuroTech, EuroTrakker, Stralis: Active Day, Active Space, Active Time	C 33 1600/1 C 33 1600/2	LX 626	AM 457	

<b>WFP-295.12</b>	Renault(RVI): AE-seria (Magnum), R-seria (Major)	C 31 1226 C 31 1226/1	LX 760 LX 768	AM 401/2	WA30-1400
<b>WFP-296.12</b>	Mercedes: MB-seria(631)	C 15 127/2	LX 567	AM 407/1	WA30-280
<b>WFP-300.11</b>	Iveco: Daily	C 16 182	LX 609	AM 445	WA20-700
<b>WFP-301.12</b>	Iveco: 80-seria, 90-seria, 109-seria, 110-seria, 115-seria, 135-seria	C 18 398	LX 584	AM 455/1	
<b>WFP-302.12</b>	Claas: Jaguar; Deutz-Fahr: Gigant; M.A.N.: 26t-seria, 27t-seria, 32t-seria, 33t-seria, 40t-seria	C 33 920/3	LX 627	AM 456	
<b>WFP-303.12</b>	EvoBus/Kaesbohrer: SG-seria; M.A.N.: 16t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 22t-seria	C 24 700/1	LX 274	AM 461	
<b>WFP-307.11</b>	Wartburg: 353; FM Strzyżów: kompresory	C 1465		AR 253	WA20-151
<b>WFP-308.12</b>	Nissan: Patrol	C 37 114		AR 303	
<b>WFP-309.21</b>	Audi: A4, A6; Volkswagen: Passat	C 26 206 C 26 206/1	LX 593/1	AP 179/1	WA50-500
<b>WFP-310.21</b>	Renault: Clio-I	C 2678	LX 594	AP 133/1	
<b>WFP-312.21</b>	Opel: Astra-II, Zafira	C 30 130	LX 735	AP 051	WA50-448
<b>WFP-313.21</b>	Renault: Espace, Laguna-I, Safrane	C 3093	LX 477	AP 134/1	
<b>WFP-314.21</b>	Mercedes: E-klasa (W124), 280E (W124), 320CE (C124)	C 31 144	LX 438	AP 118/4	
<b>WFP-315.21</b>	Toyota: Avensis/Avensis Verso, Carina-II	C 3284/2	LX 756	AP 184	WA50-243
<b>WFP-316.21</b>	Mercedes: CL-klasa (C140), S-klasa (W140), SL-klasa (R129)	C 3484	LX 617	AP 035/1	
<b>WFP-317.12</b>	Mercedes: Actros	C 29 1219/1	LX 739	AM 465	
<b>WFP-318.21</b>	Toyota: Carina-II, Celica, Corolla-VI	C 2568	LX 807	AP 147	
<b>WFP-319.21</b>	Mercedes: S-klasa (W140)	C 37 157	LX 472	AP 118/2	
<b>WFP-320.21</b>	BMW: Seria 3..(E36)	C 40 124	LX 569	AP 089/1	WA50-449
<b>WFP-321.21</b>	Mercedes: 350 (W116), 380 (W126), 420 (W126), 450 (W116), 500 (W126)	C 40 174	LX 276	AE 328	
<b>WFP-322.11</b>	Iveco: Daily/Grinta	C 17 192	LX 620	AR 264	WA20-780
<b>WFP-323.11</b>	Citroen: C-25, Jumper, Jumpy; Fiat: Argenta, Ducato, Ducato-94; Iveco: Daily/Grinta; Peugeot: Boxer	C 17 129	LX 478/1	AR 263	WA20-500
<b>WFP-328.11</b>	Aro: 10; Dacia: 1210, 1310, 1410; Renault: Fuego, Master, R5, R9, R11, R12, R16, R18, Traffic	C 1362	LX 130	AR 236	WA20-185
<b>WFP-330.12</b>	M.A.N.: 19t-seria, 23t-seria, 24t-seria, 26t-seria, 27t-seria, 28t-seria, 29t-seria, 30t-seria, 32t-seria, 33t-seria, 35t-seria, 36t-seria, 40t-seria, 41t-seria, 42t-seria, 50t-seria	C 30 1353	LX 612	AM 446	WA20-2300
<b>WFP-332.12</b>	Citroen: Jumper; Fiat: Ducato-94; Peugeot: Boxer	C 17 278	LX 611	AR 316	WA20-325
<b>WFP-333.11</b>	Balcanar: DV-seria	C 1953		AR 260	WA20-310
<b>WFP-334.11</b>	Scania: 94-seria, 114-seria, 124-seria	C 30 1240	LX 714	AM 416/1	WA20-2100
<b>WFP-342.31</b>	Subaru: Justy; Suzuki: Swift	C 2223	LX 544	AK 337	
<b>WFP-343.11</b>	DAF: 65CF-seria, 75CF-seria	C 25 950/1	LX 1279	AM 447/4	
<b>WFP-344.11</b>	DAF: 95XF-seria	C 29 1410		AM 447/1	WA20-2180
<b>WFP-345.11</b>	DAF: 75CF-seria, 85CF-seria	C 29 1290	LX 1243	AM 447	
<b>WFP-348.12</b>	Toyota: HiAce, Lite-Ace:	C 14 171		AM 453/1	
<b>WFP-352.12</b>	Mercedes: Actros	C 33 1840	LX 674	AM 424/1	
<b>WFP-354.11</b>	Scania: 124-seria	C 31 1254	LX 604/1	AM 416/3	
<b>WFP-355.11</b>	Scania: 144-seria, 164-seria	C 30 1500	LX 712	AM 416/2	WA20-2450
<b>WFP-356.11</b>	Renault (RVI): AE (Magnum), Midlum, Premium	C 32 1447	LX 713	AM 471	
<b>WFP-356.11A</b>	Renault (RVI): Kerax, Premium	C 32 1752	LX 774	AM 471/1	
<b>WFP-356.11B</b>	Renault (RVI): Agora	C 31 980			
<b>WFP-359.21</b>	BMW: Seria 3..(E36), Seria 5..(E34), Seria 5..(E39), Seria 7..(E38)	C 58 185/1	LX 467/1	AP 089	
<b>WFP-361.11</b>	Toyota: Celica, Corolla-II, Corolla-III, Starlet	C 1939	LX 223	AR 271	
<b>WFP-362.11</b>	Daihatsu: Charmant; Toyota: Carina-II, Celica, Corolla-V, Corolla-VIII, Tercel	C 3042	LX 875	AR 272	
<b>WFP-363.21</b>	Toyota: Corolla-VII, Corolla-VIII	C 2326	LX 805	AP 167	
<b>WFP-364.11</b>	Fiat: Regata, Ritmo, Uno	C 2535/1	LX 298	AR 232	WA20-210
<b>WFP-365.11</b>	Fiat: Panda, Regata, Uno	C 1451	LX 297	AR 231	
<b>WFP-366.11</b>	Citroen: Berlingo, Xsara, ZX; Peugeot: 306, Partner	C 1760/1	LX 486	AR 308	WA20-222/1
<b>WFP-367.21</b>	Citroen: Xsara, Xsara Picasso; Peugeot: 206	C 2159	LX 643	AP 080/2	WA50-246
<b>WFP-368.11</b>	Renault: Clio-I, Clio-II, Kangoo, Twingo	C 1145/4 C 1145/5	LX 499 LX 646	AR 349	WA20-130
<b>WFP-369.11</b>	Renault: Clio-I, Express, Rapid	C 16 113	LX 329	AR 282	
<b>WFP-370.11</b>	Renault: R5, R11, R19, R21	C 2638/1	LX 716	AE 277	WA25-140
<b>WFP-371.11</b>	Renault: R19	C 18 108 C 18 121	LX 330	AR 274	WA20-490
<b>WFP-374.11</b>	Fiat: Punto-II; Lancia: Y	C 3078	LX 854	AR 232/1	WA20-595
<b>WFP-375.11</b>	Isuzu: Campo, Pick-up, Trooper; Nissan: Bluebird, Laurel, Patrol, Pick-up, Silvia; Opel: Campo	C 2868	LX 1	AR 291	
<b>WFP-376.11</b>	Citroen: AX, BX, Berlingo-I, C-15, Saxo, Xsara, ZX; Peugeot: 106, 205, 306, 309, 405, Partner	C 1460	LX 384	AR 311	WA25-150
<b>WFP-377.11</b>	Citroen: Visa, Xantia, Xsara, ZX; Peugeot: 205, 309, 405	C 1184	LX 502	AR 314	
<b>WFP-379.12</b>	Hyundai: Galloper, Grandeur, H1, Lantra, Pony, S-Coupe, Sonata, Stellar; Mitsubishi: Colt, Eclipse, Galant, Lancer, Pajero, Sapporo, SpaceWagon	C 1891	LX 670	AM 433	WA22-300

<b>WFP-380.11</b>	Hyundai: Pony; Mitsubishi: Colt, Cordia, Lancer, Tredia	C 2645	LX 354	AR 329	WA15-130
<b>WFP-381.11</b>	Honda: Civic-I, Civic-II	C 2354	LX 250	AR 245	
<b>WFP-382.11</b>	Mazda: 323-II, 323-III	C 2942	LX 88	AE 295	
<b>WFP-384.11</b>	Nissan: Bluebird, Cabstar, Civilian, Praire, Stanza	C 2353	LX 306	AE 334	
<b>WFP-386.11</b>	Multicar: 26				
<b>WFP-387.11</b>	Melroe-Bobcat: ładowarki (Fleetguard AF 25588)				
<b>WFP-388.12</b>	Karosa; SOR Libchavy: autobusy			AM 420A	
<b>WFP-388.12A</b>	Karosa; SOR Libchavy: autobusy			AM 420B	
<b>WFP-389.12</b>	Rietschle: kompresory	C 75/4			
<b>WFP-397.12</b>	Becker: kompresory	C 1132			
<b>WFP-398.12</b>	ALUP: kompresory	C 1043/1			
<b>WFP-399.21</b>	Ford: Fiesta-IV, Focus	C 2774/2	LX 798	AP 074/1	WA50-291
<b>WFP-400.12A</b>	Volga: 3110; GAZ (Gazella): 2705, 3302, 3221, 33023, 32212, 32213				
<b>WFP-401.12</b>	Busch: pompy próżniowe	C 1112			WA10-45
<b>WFP-402.12</b>	Busch: pompy próżniowe	C 75			WA80-63.68
<b>WFP-403.12</b>	ALUP: kompresory	C 1574			
<b>WFP-404.12</b>	Busch: pompy próżniowe	C 1337			WA10-125
<b>WFP-405.12</b>	Busch: pompy próżniowe	C 15 124/1			WA10-148
<b>WFP-407.11</b>	Autosan: siln IVECO 8140; Daewoo-AVIA: A100	C 21 630			
<b>WFP-408.11</b>	Toyota: wózki widlowe (Fleetguard AF 25337)				
<b>WFP-410.11</b>	Daewoo Motor Poland: Tarpan Honker; Iveco: Daily (Grinta)	C 17 337	LX 1142	AR 285	WA20-1310
<b>WFP-411.21</b>	Honda: Accord	C 2878	LX 677	AP 101	
<b>WFP-412.21</b>	Kia: Sportage	C 2733		AP 182/3	
<b>WFP-413.21</b>	Mazda: 626, MX-6	C 2666	LX 542	AP 113	WA53-300
<b>WFP-414.21</b>	Mazda: MX-3		LX 546	AP 115	
<b>WFP-415.21</b>	Mitsubishi: Colt, Lancer	C 2136/1		AP 175	WA53-310
<b>WFP-416.12</b>	Mitsubishi: Galant, Lancer	C 1833/1	LX 671	AM 433/1	WA22-320
<b>WFP-417.21</b>	Suzuki: Vitara		LX 485	AP 141	
<b>WFP-418.21</b>	Suzuki: Vitara, X-90	C 2736/1	LX 863	AP 173	
<b>WFP-419.21</b>	Suzuki: Vitara		LX 834	AP 174	
<b>WFP-420.21</b>	Toyota: Starlet	C 3126	LX 808	AP 142	
<b>WFP-421.21</b>	Toyota: Landcruiser		LX 866	AP 143/1	
<b>WFP-422.21</b>	Honda: Accord, Shuttle	C 3027/1	LX 844	AP 102/1	
<b>WFP-423.21</b>	Isuzu: Trooper; Opel: Campo; Toyota: Cressida, Land Cruiser, MR-2, 4-Runner	C 2262	LX 835	AK 338/1	
<b>WFP-424.31</b>	Toyota: Corolla-V, Corolla-VI, Corolla-VII, Starlet	C 2645/1	LX 729	AK 340	WA23-160
<b>WFP-425.31</b>	Toyota: Carina-II, Corolla-VI	C 2619	LX 733	AK 341	WA23-220
<b>WFP-426.31</b>	Isuzu: Trooper; Opel: Campo; Toyota: Cressida, Land Cruiser, MR-2, 4-Runner	C 2262	LX 837	AK 343	
<b>WFP-427.21</b>	Daihatsu: Applause, Charade, Grand Move; Toyota: Camry, Carina-II, Celica, Corolla-V, Starlet	C 2368	LX 570	AP 125	
<b>WFP-428.21</b>	Toyota: Camry, Corolla-VIII, Picnic	C 3136		AP 144	
<b>WFP-429.21</b>	Honda: Accord-V, Accord-VI, Accord-VII; Rover: 600	C 2537/2	LX 667	AP 102	
<b>WFP-430.21</b>	Toyota: Paseo, Starlet	C 2524	LX 923	AP 170	
<b>WFP-431.21</b>	Honda: Civic-IV, CRX	C 2136	LX 849	AP 103	
<b>WFP-432.21</b>	Nissan: Primera-I, Sunny, 100NX	C 2821	LX 724	AP 123	
<b>WFP-433.31</b>	Mazda: 323	C 2826	LX 556	AK 325	WA23-260
<b>WFP-434.11</b>	Mitsubishi: Colt-III, Lancer-IV, Lancer-V	C 2626	LX 890	AR 330	
<b>WFP-435.12</b>	Daihatsu: Delta, Rocky, Wildcat	C 16 181	LX 878	AM 432	
<b>WFP-436.21</b>	Skoda: Fabia; Volkswagen: Polo-IV	C 2295/2	LX 998	AP 189	WA50-393
<b>WFP-437.21</b>	Seat: Cordoba-III, Ibiza-IV; Skoda: Fabia; Volkswagen: Polo-IV	C 2295/3	LX 708	AP 189/1	WA50-483
<b>WFP-439.12</b>	Busch: pompy próżniowe	C 75/1			
<b>WFP-440.12</b>	Busch: pompy próżniowe	C 26 240			
<b>WFP-441.12</b>	Becker: kompresory	C 713			
<b>WFP-442.12</b>	Becker: kompresory	C 912			
<b>WFP-443.12</b>	Ford: silniki	C 12 114			
<b>WFP-444.12</b>	Becker: kompresory	C 66			
<b>WFP-445.12</b>	Becker: kompresory	C 64/1			
<b>WFP-446.12</b>	Becker: kompresory	C 1112/2			
<b>WFP-447.12</b>	Bauer: kompresory	C 711/1			
<b>WFP-448.21</b>	Seat: Cordoba-III, Ibiza-III, Ibiza-IV, Leon, Toledo-II; Skoda: Fabia, Octavia; Volkswagen: Bora, Caddy-III, Golf-IV, Golf-V, Polo-2000	C 2998/5 x	LX 997D	AP 149/3	WA50-360
<b>WFP-449.11</b>	Hatz: Supra	C 1776			

<b>WFP-450.21</b>	Daewoo: Tacuma	C 2630			WA50-320
<b>WFP-451.11</b>	Toyota: wózki widlowe (Fleetguard AF 25308)				
<b>WFP-452.11</b>	Toyota: wózki widlowe (Fleetguard AF 25436)				
<b>WFP-453.11</b>	Fendt: Farmer 300, Farmer 500; Ingersoll-Rand: kompresory (Fleetguard AF 25492)	C 21 630/1			
<b>WFP-454.11</b>	Case: maszyny budowlane (Fleetguard AF 25617)				
<b>WFP-455.11</b>	Renault: ciągniki rolnicze (Fleetguard AF 25504)				
<b>WFP-456.11</b>	Case: maszyny budowlane (Fleetguard AF 25524)				
<b>WFP-457.11</b>	Fiat: ciągniki rolnicze (Fleetguard AF 25291)	C 14 200/1	LX 1241	AR 285/1	
<b>WFP-458.11</b>	Toyota: wózki widlowe (Fleetguard AF 25648)				
<b>WFP-459.11</b>	Honda: Civic, CRX, Integra; Rover: 200; Suzuki: Swift	C 2747 C 2846/2	LX 445 LX 630	AR 278	
<b>WFP-460.21</b>	Renault: Safrane	C 4499	LX 489	AP 136	
<b>WFP-461.11</b>	Mazda: 626	C 18 193	LX 315	AR 283	WA15-300
<b>WFP-462.11</b>	Saab: 9000	C 12 102	LX 801	AR 366	
<b>WFP-463.21</b>	Renault: Espace, Laguna-I	C 21 100	LX 565	AP 135	
<b>WFP-464.21</b>	Kia Motors: Carens, Roadster, Sephia	C 2656	LX 676	AP 182/1	
<b>WFP-466.21</b>	Ford: Fiesta-III	C 2879	LX 387	AP 151/2	
<b>WFP-467.11</b>	Citroen: Berlingo, Saxo, Xsara; Peugeot: Partner, 106	C 1472	LX 715	AE 311/1	
<b>WFP-468.11</b>	Citroen: Berlingo, Xsara; Peugeot: Partner, 206	C 1286/1	LX 852	AR 314/1	
<b>WFP-469.21</b>	Opel: Vectra-B	C 24 128/2	LX 1029	AP 020/2	
<b>WFP-470.21</b>	Opel: Combo-B, Corsa-C, Meriva, Tigra	C 30 125/1	LX 999	AP 051/1	WA50-456
<b>WFP-471.21</b>	Citroen: Xsara, Xsara Picasso; Peugeot: 206, 306	C 21 116	LX 645	AP 080/6	WA50-320
<b>WFP-472.21</b>	Citroen: Berlingo, Xsara; Peugeot: Partner, 306	C 27 124	LX 694	AP 080/8	WA50-323
<b>WFP-473.21</b>	Peugeot: 106	C 3060	LX 996	AP 130	
<b>WFP-474.21</b>	Saab: 900, 9-3	C 29 118	LX 802	AP 188	
<b>WFP-475.21</b>	Toyota: Corolla	C 2759/1		AP 167/2	WA50-292
<b>WFP-476.21</b>	Toyota: Corolla	C 2345/1	LX 1259	AP 167/1	WA50-202
<b>WFP-477.21</b>	Opel: Movano-I, Movano-II; Renault: Master-I, Master-II, Master-III	C 32 154/1	LX 876	AP 137/1	WA51-470
<b>WFP-478.21</b>	Opel: Movano-I, Vivaro; Renault: Clio-II, Espace III, Kangoo-I, Laguna-I, Master-I, Megane-I, Scenic-II, Traffic-I, Traffic-II	C 3251	LX 704	AP 134/2	WA50-404
<b>WFP-479.21</b>	Fiat: Punto-II; Lancia: Y	C 3383/1	LX 854	AP 092/2	WA50-241
<b>WFP-480.21</b>	Opel: Agila; Suzuki: Wagon R+	C 2579	LX 737	AP 190	WA50-276
<b>WFP-481.21</b>	Ford: Galaxy; Seat: Alhambra; Volkswagen: Sharan	C 31 116	LX 1000	AP 186	
<b>WFP-482.21</b>	Citroen: Berlingo, C2, C3; Peugeot: Partner	C 3468	LX 1257	AP 130/7	
<b>WFP-483.21</b>	Seat: Arosa; Cordoba-II, Ibiza-III; Volkswagen: Lupo, Polo-III	C 1955 C 1955-2	LX 925/S	AP 149/2-2x	WA50-270
<b>WFP-484.21</b>	Ford: Mondeo-III	C 3498	LX 978	AP 074/3	WA50-441
<b>WFP-485.21</b>	Citroen: C4; Peugeot: 307	C 25 101	LX 1044	AP 130/1	WA50-232
<b>WFP-486.21</b>	Citroen: C2, C3, Xsara; Ford: Fiesta-V, Fusion, Fusion Plus; Mazda: 2; Peugeot: 206, 307	C 3087	LX 1282	AP 130/3	
<b>WFP-487.21</b>	Ford: Transit-95	C 2788	LX 857	AP 023/2	
<b>WFP-488.21</b>	Seat: Cordoba-II, Ibiza-III, Inca; Volkswagen: Caddy-II, Polo-III	C 37 132	LX 997	AP 139/1	
<b>WFP-489.21</b>	Citroen: Xsara, Xsara Picasso; Peugeot: 206, 306	C 2192	LX 642	AP 080/4	
<b>WFP-490.21</b>	Ford: Transit-2000	C 28 100	LX 935	AP 023/3	WA50-531
<b>WFP-491.21</b>	Citroen: Xsara; Peugeot: 306	C 32 123	LX 744	AP 080/3	WA50-543
<b>WFP-492.21</b>	Nissan: Kubistar; Renault: Clio-II, Kangoo, Twingo	C 1932	LX 788	AP 133/2	
<b>WFP-493.21</b>	Dacia: Logan; Nissan: Almera, Kubistar; Renault: Clio-II, Kangoo, Thalia	C 3875	LX 1258	AP 134/4	WA50-333
<b>WFP-494.21</b>	Citroen: Berlingo; Peugeot: Partner	C 1995	LX 795	AP 130/4	
<b>WFP-495.21</b>	Citroen: Berlingo, C2, C3; Peugeot: Partner	C 3485	LX 1451	AP 130/8	WA50-154
<b>WFP-496.21</b>	Peugeot: 307	C 25 117	LX 1045	AP 130/2	WA51-232
<b>WFP-497.21</b>	Peugeot: 307	C 25 126	LX 1048	AP 130/6	
<b>WFP-498.21</b>	Citroen: Berlingo, Xsara; Peugeot: Partner, 306	C 27 124/1	LX 731	AP 080/9	
<b>WFP-499.21</b>	Dacia: Logan; Nissan: Kubistar, Primastar; Opel: Vivaro; Renault: Clio-II, Espace-III, Espace-IV, Kangoo, Laguna-I, Laguna-II, Megane-I, Megane-II, Scenic-II, Scenic-III, Thalia, Traffic-II	C 1858/1	LX 773	AP 185/1	WA50-224
<b>WFP-500.21</b>	Daewoo: Aveo, Kalos	C 2324		AP 082/5	
<b>WFP-501.11</b>	Fiat: Barchetta	C 1589/2	LX 915	AR 318	
<b>WFP-502.11</b>	Seat: Arosa, Cordoba-I, Ibiza-II; Volkswagen: Polo-III	C 12 107 C 12 107/1	LX 685	AR 265/1	C 12 107/1
<b>WFP-503.21</b>	Seat: Ibiza-IV; Skoda: Fabia; Volkswagen: Polo-IV	C 3575	LX 1475	AP 183/1	WA50-299
<b>WFP-504.21</b>	Renault: Clio II, Kangoo, Megane I, Scenic II; Suzuki: Samurai	C 2987	LX 993	AP 134/3	WA50-400
<b>WFP-505.11</b>	Scania: układ pneumatyczny				WA20-65/1
<b>WFP-506.11</b>	MAN: LE-seria, L2000-seria, ME-seria, M2000-seria	C 25 730/1	LX 560/1	AM 446/2	WA20-1050

<b>WFP-507.11</b>	DAF: XF95-seria, 85CF-seria, 95XF-seria	C 29 1366	LX 1025	AM 447/2	WA20-2200
<b>WFP-509.12</b>	Becker: kompresory	C 64/3			
<b>WFP-510.11</b>	Fiat: Seicento	C 3082/5		AR 232/2	WA20-236
<b>WFP-511.11</b>	Compair: kompresory	C 1368			
<b>WFP-512.11</b>	ALUP: kompresory	C 1131			
<b>WFP-513.11</b>	ALUP: kompresory	C 17 100			
<b>WFP-514.11</b>	ABAC: kompresory				
<b>WFP-515.11</b>	ABAC: kompresory				
<b>WFP-516.11</b>	Alfa Romeo: GTV, GTV Coupe, Spider, 147, 156, 166; Lancia: Kappa	C 1589/3	LX 914	AR 348/1	WA20-261
<b>WFP-517.11</b>	Alfa Romeo: 156	C 1586	LX 913	AR 348	
<b>WFP-518.11</b>	Fiat: Doblo	C 1189	LX 855	AR 234/3	WA20-226
<b>WFP-520.11</b>	Citroen: AX, Saxo, Xsara; Nissan: Micra; Peugeot: 106; Rover: 100	C 1480	LX 597	AE 335	WA25-280
<b>WFP-521.31</b>	Citroen: AX, BX, C-15, Saxo, ZX; Peugeot: 106, 205, 309, 405	C 1468 C 1468/1	LX 291	AK 246	WA22-185
<b>WFP-522.21</b>	Fiat: Panda-II; Lancia: Ypsilon	C 2872		AP 022/1	WA50-255
<b>WFP-523.21</b>	Fiat: Idea, Punto-II, Stilo; Lancia: Musa, Ypsilon	C 3275	LX 1143	AP 092/3	WA50-130
<b>WFP-524.21</b>	Fiat: Stilo	C 2892	LX 1073	AP 092/4	
<b>WFP-525.21</b>	Fiat: Stilo	C 28 105	LX 1074	AP 092/5	WA50-315
<b>WFP-526.21</b>	Fiat: Doblo, Idea, Panda-II, Punto-III; Lancia: Musa, Ypsilon				WA50-252
<b>WFP-527.21</b>	Audi: A3-II; Seat: Altea, Leon-II, Toledo-III; Skoda: Octavia-II; Volkswagen: Caddy-III, Golf-V, Jetta-II, Passat, Touran	C 35 154 C 35 154/1	LX 1211	AP 139/2	WA50-475
<b>WFP-529.21</b>	Seat: Cordoba-III, Ibiza-IV; Skoda: Fabia; Volkswagen: Polo-IV	C 3093/1	LX 1080	AP 149/4	WA50-365
<b>WFP-530.21</b>	Volkswagen: Golf-V, Polo-IV, Touran	C 3083	LX 1455	AP 149/6	WA50-121
<b>WFP-531.21</b>	Ford: Fiesta-V, Fusion; Mazda: 2	C 2244	LX 1268		
<b>WFP-532.21</b>	Ford: Fiesta-IV	C 2748	LX 1047	AP 151/3	
<b>WFP-533.21</b>	Honda: Capa, Civic-V, Civic-VI, CR-V, HR-V	C 2055	LX 1049	AP 104/1	WA50-207
<b>WFP-534.21</b>	Opel: Astra-G, Astra-H, Zafira	C 30 130/2		AP 051/4	
<b>WFP-535.21</b>	Hyundai: Getz	C 2658/1	LX 1465	AP 108/4	
<b>WFP-536.21</b>	Fiat: Multipla	C 2498	LX 856	AP 098/1	WA50-392
<b>WFP-537.21</b>	Citroen: Berlingo, C3, C4, Xsara Picasso; Peugeot: 206, 307; Suzuki: Liana	C 3282	LX 1452	AP 130/9	WA50-330
<b>WFP-538.21</b>	Citroen: Berlingo. C2, C3; Peugeot: 1007	C 3485/1	LX 1287	AP 130/10	WA50-366
<b>WFP-539.21</b>	Volvo: S40, S60, S80, V70	C 30 189	LX 700	AP 165/2	
<b>WFP-540.21</b>	Volkswagen: Caravelle, Transporter/Bus(T-5)	C 32 191	LX 786	AP 157/4	
<b>WFP-541.21</b>	Renault: Clio-II, Espace, Laguna-II, Vel Satis	C 24 123	LX 742	AP 135/2	WA50-580
<b>WFP-542.21</b>	Audi: A4	C 27 192/1	LX 819	AP 179/2	
<b>WFP-543.21</b>	Peugeot: 107; Toyota: Aygo, Yaris-I, Yaris-II	C 2612	LX 1001	AP 142/1	WA53-240
<b>WFP-544.21</b>	Toyota: Aygo, Yaris-I	C 2517	LX 1002	AP 142/2	WA53-245
<b>filtry kabinowe / cabin air filters</b>					
<b>WFK-01.21</b>	Opel: Astra-F, Calibra, Combo-A, Corsa-B, Tigra - modele z klimatyzacja	CU 4251	LA 11	K 1000	WA60-120
<b>WFK-01.21C</b>	Opel: Astra-F, Calibra, Combo-A, Corsa-B, Tigra - modele z klimatyzacja (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 4251	LAK 11	K 1000A	
<b>WFK-02.21</b>	Opel: Omega-B	CU 3059	LA 36	K 1001	WA60-306
<b>WFK-03.21</b>	Opel: Combo-A, Corsa-B, Tigra	CU 3455	LA 21	K 1002	WA60-150
<b>WFK-04.21</b>	Audi: 80, A4, Coupe; Volkswagen: Passat	CU 3979 CU 3955	LA 45	K 1004	WA60-395
<b>WFK-05.21</b>	Audi: A3; Seat: Arosa, Ibiza-II, Ibiza-III, Toledo-II; Skoda: Octavia, Superb; Volkswagen: Caddy-II, Corrado, Golf-III, Lupo, Passat, Polo-III, Vento	CU 2882	LA 31	K 1006	WA60-160
<b>WFK-05.21C</b>	Audi: A3; Seat: Arosa, Ibiza-II, Ibiza-III, Toledo-II; Skoda: Octavia, Superb; Volkswagen: Caddy-II, Corrado, Golf-III, Lupo, Passat, Polo-III, Vento (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 2882	LAK 31	K 1006A	
<b>WFK-06.21</b>	Citroen: Berlingo, Xantia, Xsara - modele z klimatyzacja; Peugeot: Partner - modele z klimatyzacja	CU 2225	LA 8	K 1007	WA60-222
<b>WFK-07.21</b>	Ford: Mondeo-I, Mondeo-I, Mondeo-III	CU 5257	LA 25	K 1008	WA60-540
<b>WFK-08.21</b>	Opel: Vectra-B	CU 4151	LA 49	K 1009	WA60-165
<b>WFK-09.21</b>	BMW: Seria 5..(E36) - modele z klimatyzacja	CU 2835	LA 80	K 1015	
<b>WFK-10.21</b>	Peugeot: 405	CU 2861	LA 9	K 1018	WA60-286
<b>WFK-11.21</b>	Renault: Laguna-I	CU 2525	LA 23	K 1022	WA60-240
<b>WFK-12.21</b>	Alfa Romeo: 164 - modele z klimatyzacja; Fiat: Croma - modele z klimatyzacja; Lancia: Thema - modele z klimatyzacja; Saab: 9000 - modele z klimatyzacja	CU 3136		K 1028	
<b>WFK-13.21</b>	Alfa Romeo: 145, 155 - modele z klimatyzacja; Fiat: Coupe, Tempra, Tipo - modele z klimatyzacja; Lancia: Dedra, Delta - modele z klimatyzacja	CU 3942	LA 34	K 1033	
<b>WFK-14.21</b>	Alfa Romeo: 156; Fiat: Brava, Bravo, Marea	CU 2951	LA 56	K 1035	WA60-185
<b>WFK-15.21</b>	Volkswagen: Passat	CU 2672	LA 44	K 1045	WA60-267
<b>WFK-16.21</b>	Volvo: 850, C70, S70, V70, V90	CU 2650	LA 79	K 1027	

<b>WFK-17.21</b>	BMW: Seria 5..(E34), Seria 7..(E32) - modele z klimatyzacja	CU 3338		K 1031	
<b>WFK-18.21</b>	Daewoo: Nubira - modele z klimatyzacja	CU 2337/1		K 1011	WA60-200
<b>WFK-19.21</b>	Daewoo: Leganza - modele z klimatyzacja	CU 2645		K 1013	WA60-270
<b>WFK-20.21</b>	Daewoo: Tacuma - modele z klimatyzacja				WA60-205
<b>WFK-21.11</b>	Volkswagen: Caravelle, Transporter/Bus(T-4)	CU 1738	LA 65	K 1037	WA62-173
<b>WFK-22.21</b>	Honda: Civic, CR-V, Insight; Rover: 200, 400	CU 2253	LA 82	K 1017	WA60-175
<b>WFK-23.21</b>	Renault: Scenic-I	CU 2435	LA 60	K 1051	
<b>WFK-24.21</b>	Mercedes: E-klasse (W210), S-klasse (W220)	CU 2745-2	LA 47/S	K 1053-2x	
<b>WFK-25.21</b>	Opel: Astra-G, Zafira (system klimatyzacji BEHR)	CU 2757	LA 74	K 1055	WA60-137
<b>WFK-26.21</b>	Dacia: Logan; Nissan: Kubistar; Renault: Clio-II, Clio Symbol, Kangoo, Megane-I, Thalia	CU 2945	LA 87	K 1052	WA60-335
<b>WFK-27.21</b>	Opel: Astra-G, Astra-H, Zafira (system klimatyzacji DELPHI)	CU 3054	LA 75	K 1014	WA60-305
<b>WFK-28.21</b>	Fiat: Barchetta, Punto-I - modele z klimatyzacja; Lancia: Y - modele z klimatyzacja	CU 3138	LA 35	K 1034	WA60-180
<b>WFK-29.21</b>	Audi: A6	CU 3192	LA 46	K 1032	
<b>WFK-29.21C</b>	Audi: A6 (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 3192	LAK 46	K 1032A	
<b>WFK-30.21</b>	Mercedes: 17t-seria, 18t-seria, 19t-seria, 20t-seria, 24t-seria, 25t-seria, 26t-seria, 30t-seria, 32t-seria, 35t-seria, 38t-seria, 48t-seria	CU 3478		K 1092	
<b>WFK-31.21</b>	Ford: Fiesta Courier-II, Fiesta-IV, Ka, Puma	CU 3554	LA 77	K 1010	WA60-170
<b>WFK-31.21C</b>	Ford: Fiesta Courier-II, Fiesta-IV, Ka, Puma (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 3554	LAK 77	K 1010A	
<b>WFK-32.21</b>	Audi: A6 - modele z klimatyzacja	CU 3562	LA 58	K 1036	WA60-357
<b>WFK-33.21</b>	Mercedes: Vito-I, V-klasse	CU 3759	LA 121	K 1108	
<b>WFK-34.21</b>	Mercedes: Sprinter; Volkswagen: LT28/35/46	CU 3858	LA 83	K 1088	WA60-385
<b>WFK-35.21</b>	MAN: FE-seria, F2000-seria, LE-seria, ME-seria, M2000-seria	CU 40 110	LA 67	K 1041	WA60-401
<b>WFK-36.21</b>	Citroen: Jumper - modele z klimatyzacja; Fiat: Ducato-1994,Ducato-2002 - modele z klimatyzacja; Peugeot: Boxer-I, Boxer-II - modele z klimatyzacja	CU 4442	LA 123	K 1056	
<b>WFK-37.21</b>	Ford: Galaxy; Seat: Alhambra; Volkswagen: Sharan	CU 5480	LA 52	K 1024	
<b>WFK-37.21C</b>	Ford: Galaxy; Seat: Alhambra; Volkswagen: Sharan (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 5480	LAK 52	K 1024A	
<b>WFK-38.21C</b>	BMW: Seria 5..(E39) (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 2736-2	LAK 73/S	K 1057A-2x	
<b>WFK-39.21</b>	Peugeot: 406, 406 Coupe	CU 3340	LA 32	K 1020	
<b>WFK-39.21C</b>	Peugeot: 406, 406 Coupe (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 3340	LAK 59	K 1020A	
<b>WFK-40.21</b>	Audi: A2; Seat: Cordoba-III, Ibiza-IV; Skoda: Fabia; Volkswagen: Polo-IV	CU 2545	LA 120	K 1079	WA60-580
<b>WFK-40.21C</b>	Audi: A2; Seat: Cordoba-III, Ibiza-IV; Skoda: Fabia; Volkswagen: Polo-IV (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 2545	LAK 120	K 1079A	
<b>WFK-41.21</b>	Audi: A4, A6	CU 3037	LA 93	K 1078	
<b>WFK-41.21C</b>	Audi: A4, A6 (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 3037	LAK 93	K 1078A	
<b>WFK-42.21</b>	Ford: Focus-I, Tourneo Connect, Transit Connect	CU 3567	LA 78	K 1054	WA60-190
<b>WFK-42.21C</b>	Ford: Focus-I, Tourneo Connect, Transit Connect (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 3567	LAK 78	K 1054A	
<b>WFK-43.21</b>	Opel: Combo-B, Corsa-C, Signum, Tigra, Vectra-C - modele z klimatyzacja; Saab: 9-3 - modele z klimatyzacja	CU 3337	LA 117	K 1081	WA60-430
<b>WFK-43.21C</b>	Opel: Combo-B, Corsa-C, Signum, Tigra, Vectra-C - modele z klimatyzacja; Saab: 9-3 - modele z klimatyzacja (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 3337	LAK 117	K 1081A	
<b>WFK-44.21</b>	Renault: Avantime, Espace-II, Espace-III - modele z klimatyzacja	CU 1931-2	LA 76/S	K 1040-2x	
<b>WFK-45.21</b>	Fiat: Doblo, Punto-II - modele z klimatyzacja; Lancia: Ypsilon - modele z klimatyzacja	CU 2335	LA 144	K 1101	
<b>WFK-46.21</b>	Renault: Scenic-I - modele z klimatyzacja	CU 2734	LA 40	K 1095	
<b>WFK-47.21</b>	Citroen: Xsara Picasso – modele z klimatyzacja	CU 2680		K 1102	
<b>WFK-48.21</b>	Citroen: C2, C3, C4 - modele z klimatyzacja; Peugeot: 307	CU 2940	LA 138	K 1093	WA60-435
<b>WFK-49.21</b>	Renault: Megane-I	CU 3032	LA 33	K 1023	
<b>WFK-50.21</b>	MAN: LE-seria, L2000-seria	CU 37 230		K 1049	
<b>WFK-51.21</b>	Mercedes: Actros	CU 3869	LA 42/1	K 1042	
<b>WFK-53.21C</b>	Audi: A3, TT; Seat: Toledo-II, Volkswagen: Bora, Golf-IV, Lupo, New Beetle, Polo-III (wersja filtra z węglem aktywnym)	CUK 2862	LAK 63	K 1047A	WA61-286
<b>WFK-54.21</b>	Citroen: Berlingo, Xantia, Xsara; Peugeot: Partner	CU 2630		K 1107	
<b>WFK-55.21</b>	Renault: Scenic-II	CU 2240		K 1097	
<b>WFK-56.21</b>	DAF: XF95-seria	CU 3132	LA 50	K 1091	
<b>WFK-57.21</b>	Setra: autobusy (filtr powietrza przestrzeni pasazerskiej)	CU 3243			
<b>WFK-58.21</b>	Daewoo: Kalos				
<b>WFK-59.21</b>	Fiat: Palio, Siena – modele z klimatyzacja	CU 2344		K 1038	
<b>WFK-60.21</b>	Ford: Transit-2000	CU 3649	LA 118	K 1113	
<b>WFK-61.21</b>	Ford: Maverick-I; Nissan: Primera-I, Terrano-I	CU 2530	LA 130	K 1096	
<b>WFK-62.21</b>	Peugeot: 206	CU 3448	LA 57	K 1066	WA60-380
<b>WFK-63.21</b>	Volvo: S40, V40	CU 2137		K 1115	WA60-275